



Ordem de Serviço	Data Programada	Aplicação
076633	02/03/2026	105190 Plataforma Elevatoria de Trabalho Eletrica Modelo AE12 P Serie 105190

Informações Gerais	Padrões de Execução
Filial: 7 - ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL PR Solicitante/Funcionário: 00700 - LUCAS VAZ DA SILVA Responsável: 00700 - LUCAS VAZ DA SILVA Setor Executante: ETP - EQUIPE TECNICA PLATAFORMA Tipo de Manutenção: CHK - CHECKLIST Centro de Custo: 3.00002.000001 - DESPESAS DE EQUIPAMENTOS Localização: 002 - ESTAF Fornecedor: Cliente: 24593 - ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL PR	Prazo de Entrega: 02/03/2026 Tempo de Execução: 00:00 Tempo de Interferência: 00:00 Criticidade: Prioridade: Média Garantia da Aplicação:

Serviço Solicitado: O.S DE VENDA

Observações:	<p>Local do atendimento: [x]Estaf []Cliente</p> <p>Segue abaixo RELATÓRIO FOTOGRÁFICO do atendimento. (Registro obrigatório da Parte Externa e Interna do Equipamento e Local de Uso do Equipamento).</p> <p>TESTE DAS BATERIAS</p> <p>Número da bateria: ACD-000-530 Modelo da bateria: L16G-AC Ano da bateria: 2023 Nível do eletrólito (água): OK Tensão antes do processo (em vazio): 5.51 Processos aplicados: ELEVAÇÃO Tensão em carga (sob estresse): 3.0 Medição com densímetro: 1.10, 1.10, 1.10 Aprovada? Sim [X] Não []</p> <p>Número da bateria: ACD-000-575 Modelo da bateria: L16G-AC Ano da bateria: 2023 Nível do eletrólito (água): OK Tensão antes do processo (em vazio): 6.43 Processos aplicados: ELEVAÇÃO Tensão em carga (sob estresse): 5.82 Medição com densímetro: 1.26, 1.26, 1.26 Aprovada? Sim [X] Não []</p> <p>Número da bateria: ACD-000-487 Modelo da bateria: L16G-AC Ano da bateria: 2023 Nível do eletrólito (água): OK Tensão antes do processo (em vazio): 6.43 Processos aplicados: ELEVAÇÃO Tensão em carga (sob estresse): 5.4 Medição com densímetro: 1.24, 1.24, 1.26 Aprovada? Sim [X] Não []</p> <p>Número da bateria: ACD-000-536 Modelo da bateria: L16G-AC Ano da bateria: 2023 Nível do eletrólito (água): OK Tensão antes do processo (em vazio): 6.12 Processos aplicados: ELEVAÇÃO Tensão em carga (sob estresse): 5.2 Medição com densímetro: 1.14, 1.20, 1.20 Aprovada? Sim [X] Não []</p> <p>Número da bateria: ACD-000-489 Modelo da bateria: L16G-AC Ano da bateria: 2023 Nível do eletrólito (água): OK Tensão antes do processo (em vazio): 4.29 Processos aplicados: ELEVAÇÃO Tensão em carga (sob estresse): 3.0 Medição com densímetro: 1.10, 1.28, 1.20 Aprovada? Sim [X] Não []</p>
---------------------	---









Número da bateria: ACD-000-576
 Modelo da bateria: L16G-AC
 Ano da bateria: 2023
 Nível do eletrólito (água): OK
 Tensão antes do processo (em vazio): 6.35
 Processos aplicados: ELEVAÇÃO
 Tensão em carga (sob estresse): 6.04
 Medição com densímetro: 1.26, 1.26, 1.22
 Aprovada? Sim [X] Não []

Número da bateria: ACD-000-533
 Modelo da bateria: L16G-AC
 Ano da bateria: 2023
 Nível do eletrólito (água): OK
 Tensão antes do processo (em vazio): 6.29
 Processos aplicados: ELEVAÇÃO
 Tensão em carga (sob estresse): 5.87
 Medição com densímetro: 1.26, 1.20, 1.26
 Aprovada? Sim [X] Não []

Número da bateria: 579-5901
 Modelo da bateria: 6BS390
 Ano da bateria: 2022
 Nível do eletrólito (água): OK
 Tensão antes do processo (em vazio): 6.23
 Processos aplicados: ELEVAÇÃO
 Tensão em carga (sob estresse): 5.81
 Medição com densímetro: 1.22, 1.22, 1.22
 Aprovada? Sim [X] Não []

Observações do Plano:











E = EXECUTADO / P = PENDENTE / N = NÃO EXECUTADO

E	P	N	Descrição	Serviço	Material	Prev.	Real
		✓	001-PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (NÚMERO DE PATRIMÔNIO)	-	-		
							
			foto_17_03_2026_09_52_56.jpg	foto_17_03_2026_09_53_10.jpg			
		✓	002-PARTE EXTERNA - CHASSI - PARTE CESTO	-	-		
							
			foto_17_03_2026_09_54_22.jpg	foto_17_03_2026_09_54_37.jpg	foto_17_03_2026_09_55_00.jpg		
							
			foto_17_03_2026_09_55_21.jpg	foto_17_03_2026_09_55_36.jpg	foto_17_03_2026_09_55_52.jpg		

E = EXECUTADO / P = PENDENTE / N = NÃO EXECUTADO

E	P	N	Descrição	Serviço	Material	Prev.	Real
			 foto_17_03_2026_09_56_07.jpg	 foto_17_03_2026_09_56_23.jpg	 foto_17_03_2026_09_56_38.jpg		
			 foto_17_03_2026_09_56_50.jpg				
		✓	003-PARTE INTERNA - MOTOR - SISTEMA HIDRÁULICO	-	-		
			 foto_17_03_2026_10_09_31.jpg	 foto_17_03_2026_10_09_59.jpg	 foto_17_03_2026_10_10_12.jpg		
			 foto_17_03_2026_10_10_23.jpg	 foto_17_03_2026_10_16_45.jpg			
		✓	004-PAINÉIS - CONTROLES - INDICADORES	-	-		
			 foto_17_03_2026_09_57_22.jpg	 foto_17_03_2026_09_57_37.jpg			
		✓	005-PNEU DIANTEIRO - DIREITO	-	-		

E = EXECUTADO / P = PENDENTE / N = NÃO EXECUTADO

E	P	N	Descrição	Serviço	Material	Prev.	Real
			 foto_17_03_2026_10_06_29.jpg	 foto_17_03_2026_10_06_42.jpg			
		✓	006-PNEU DIANTEIRO - ESQUERDO	-	-		
			 foto_17_03_2026_10_07_16.jpg	 foto_17_03_2026_10_07_32.jpg			
		✓	007-PNEU TRASEIRO - DIREITO	-	-		
			 foto_17_03_2026_10_08_44.jpg	 foto_17_03_2026_10_08_58.jpg			
		✓	008-PNEU TRASEIRO - ESQUERDO	-	-		
			 foto_17_03_2026_10_07_59.jpg	 foto_17_03_2026_10_08_15.jpg			
		✓	009-BANCO DE BATERIAS	-	-		
			 foto_17_03_2026_09_58_15.jpg	 foto_17_03_2026_09_58_31.jpg			
		✓	010-HORÍMETRO	-	-		

E = EXECUTADO / P = PENDENTE / N = NÃO EXECUTADO

E	P	N	Descrição	Serviço	Material	Prev.	Real
			 foto_17_03_2026_10_05_23.jpg				
		✓	011-BOTÃO DE EMERGÊNCIA	-	-		
			 foto_17_03_2026_09_59_01.jpg	 foto_17_03_2026_09_59_13.jpg			
		✓	012-GIROFLEX	-	-		
			 foto_17_03_2026_10_02_32.jpg				
		✓	013-PORTA MANUAL	-	-		
			 foto_17_03_2026_10_04_18.jpg	 foto_17_03_2026_10_04_28.jpg			
✓				-	-		
✓				-	-		
			Executante	Início do Serviço	Fim do Serviço	Tempo	
			00856 - MESSIAS DE LIMA SOUZA	17/03/2026 09:41	17/03/2026 12:00	02:19	
			00856 - MESSIAS DE LIMA SOUZA	17/03/2026 13:30	17/03/2026 16:30	03:00	
			00856 - MESSIAS DE LIMA SOUZA	18/03/2026 08:32	18/03/2026 11:50	03:18	
			00856 - MESSIAS DE LIMA SOUZA	18/03/2026 13:43	18/03/2026 16:47	03:04	
			Início da Parada	Fim da Parada	Interferência	% Int.	Produto
			17/03/2026 09:41:00	20/03/2026 09:41:00			
Alteração da Localização - Origem:				Destino:			
Observações:							

Anexo da O.S.




MESSIAS DE LIMA SOUZA-
foto_20_03_2026_08_56_11.jpg



MESSIAS DE LIMA SOUZA-
foto_20_03_2026_08_56_22.jpg

Assinaturas da O.S.



- SIGN-Messias 20032026-
100127