

Nº FROTA	321
DESCRIÇÃO / MODELO	PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130B
HORIMETRO / KM	17.164,9
Nº SÉRIE	HBZNW130CJAE09594
Nº PATRIMÔNIO	6005160
COR	VERDE
FABRICANTE	NEW HOLLAND
PLACA	N/C
ANO FAB.	2018
ANO MOD.	2018
VERIFICADO	
CLASSIFICAÇÃO	

☐

INTERNA

☐

EXTERNA

☒ X VENDA

LEGENDA DE STATUS		VALOR VENDA
LEGENDA DE STATUS	N/C - NÃO CONSTA OK - FUNCIONANDO/EM CONDIÇÕES PEND - ITEM COM PENDÊNCIA	
CHECK LIST DE ITENS DE MANUTENÇÃO (VERIFICAÇÃO REALIZADA POR ESPECIALISTA)		
VERIFICAÇÃO INTERNA	STATUS	COMENTÁRIOS
ACIONAMENTO FREIO ESTACIONAMENTO	OK	
ACIONAMENTO SISTEMA EMBREAGEM	OK	
ACIONAMENTO SISTEMA FREIOS	OK	
SISTEMA AR CONDICIONADO	PEN	PRECISA SER REVISADO, POIS NÃO TÁ CHELANDO ADEQUADO
EXTINTOR	N/A	
CINTO SEGURANÇA	OK	
PAINEL INSTRUMENTOS	OK	PORÉM TELA FICANDO ESCURA
ESTOFAMENTO	OK	
VERIFICAÇÃO EXTERNA	STATUS	COMENTÁRIOS
LATARIA	OK	
VIDROS	PEN	COM RISCO DEVIDO TEMPO DE USO
RETROVISORES	N/C	
LANTERNAS TRASEIRAS / FAROIS	PEN	NÃO ESTÁ FUNCIONANDO
PINTURA	PEN	FOSCA DEVIDO TEMPO DE USO
CARENAGENS	PEN	TRASEIRO LD COM FURO NA FIBRA DA CARENAGEM
FECHADURAS PORTAS	OK	
PARA-CHOQUES	N/C	
VERIFICAÇÃO MECÂNICA	STATUS	COMENTÁRIOS
SUSPENSÃO DIANTEIRA	N/C	
SUSPENSÃO TRASEIRA	N/C	
CHECK MOTOR	PEN	MOTOR COM FALHA, PERDA DE POTÊNCIA
CHECK TRANSMISSÃO	OK	
PISTÃO LEVANTE DA CONCHA	PEN	PISTÃO LD COM PRINCIPIO DE VAZAMENTO
PISTÃO ARTICULAÇÃO	PEN	PISTÃO LE COM VAZAMENTO
DIREÇÃO	OK	
FREIOS	OK	
ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL	OK	
ESCAPAMENTO	OK	
CONCHA	OK	PORÉM DESGASTADA DEVIDO TEMPO DE USO
PNEUS	PEN	PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS DESGASTADOS.
VERIFICAÇÃO ELÉTRICA	STATUS	COMENTÁRIOS
FAROIS DIANTEIROS	PEN	FUNCIONANDO SOMENTE A ILUMINAÇÃO DO TETE
LANTERNAS TRASEIRAS	PEN	NÃO ESTÁ FUNCIONANDO
ILUMINAÇÃO INTERNA	PEN	NÃO ESTÁ FUNCIONANDO
SISTEMA ELÉTRICO	PEN	PRECISA SER REVISADO, CHICOTE BEM DANIFICADO
FALHAS	PEN	CONSTA 3 FALHAS NO SISITEMA DE MOTOR
BATERIA	OK	PORÉM DEVIDO O TEMPO PARADO PODE DESCARREGAR
LUBRIFICAÇÃO	STATUS	COMENTÁRIOS
OLEO DO MOTOR	PEN	ULTIMA TROCA 07/05/26 COM 17.151,1 HR
OLEO HIDRAULICO	PEN	ULTIMA TROCA 07/05/26 COM 17.151,1 HR
OLEO CUBO DIANTEIRO	PEN	ULTIMA TROCA 07/05/26 COM 17.151,1 HR
OLEO CUBO TRASEIRO	PEN	ULTIMA TROCA 07/05/26 COM 17.151,1 HR
FILTRO LUBRIFICANTE	PEN	ULTIMA TROCA 07/05/26 COM 17.151,1 HR
FILTRO COMBUSTÍVEL	PEN	ULTIMA TROCA 07/05/26 COM 17.151,1 HR
FILTRO DE AR DA CABINE	PEN	ULTIMA TROCA 07/05/26 COM 17.151,1 HR
FILTRO DE AR DO MOTOR	PEN	ULTIMA TROCA 07/05/26 COM 17.151,1 HR
FLUIDO DE FREIO	PEN	ULTIMA TROCA 07/05/26 COM 17.151,1 HR
ADITIVO DO RADIADOR	PEN	ULTIMA TROCA 07/05/26 COM 17.151,1 HR
OBS:		