






24120700039203

 <b>GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL</b> Secretária da Segurança Pública Corpo de Bombeiros Militar 6º Batalhão de Bombeiro Militar								
<b>LAUDO TÉCNICO Nº 001/ AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS</b>								
ATIVACÃO <input type="checkbox"/>		AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/>		CONCERTO <input type="checkbox"/>				
				DESATIVACÃO <input checked="" type="checkbox"/>				
				TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>				
ÓRGÃO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR					UNIDADE: 6º BBM			
LOCAL DE INSPEÇÃO: Rua Ten. Cel. Brito, 03, Centro, Santa Cruz do Sul/RS					DATA: 10/10/2024			
PROA Nº: 24/1207-0003920-3			ASSUNTO: Avaliação de veículo para fins de desativação.					
<b>CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO</b>			<b>ESTADO DE CONSERVAÇÃO</b>					
PLACA:	IOY9F62	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo			
PREFIXO:	6165	1- MOTOR		X				
TIPO/MARCA:	PEUGEOT	2- AGREGADOS MOTOR		X				
MODELO:	307 1.6	3- CAIXA/CÂMBIO		X				
COR:	VERMELHA	4- AGREGADOS CAIXA		X				
CHASSI:	BAD3DN6B49G006826	5- SISTEMA DIREÇÃO	X					
ANO DE FAB./MODELO:	2008/2008	6- SISTEMA DE FREIOS			X			
RENAVAM:	976849887	7- SISTEMA ELÉTRICO		X				
POTÊNCIA:	163 CV	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO	X					
QUILOMETRAGEM:	333.292	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB	X					
COMBUSTÍVEL:	FLEX <input checked="" type="checkbox"/> GAS <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>	10- SIST. ARREFECIMENTO	X					
Nº DO MOTOR:	18.387	11- AGREGADOS SIST. ARREF.	X					
VEÍCULO RODANDO:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	12- SISTEMA SUSPENSÃO		X				
PARADO MOTIVO:	N/A	13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		X				
POSSUI MULTAS:	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	14- CARROCERIA	X					
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO?	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		X				
CASO POSITIVO, QUAIS PEÇAS?		16- BANCOS	X					
		17- FORRAÇÕES		X				
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?		18- DIFERENCIAL	X					
		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS	X					
			VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 19.300,00					
<b>OBSERVAÇÕES GERAIS</b>								
Durante a realização de exames técnicos na viatura acima discriminada, com apoio de oficina especializada, foi constatado avarias no sistema de freios (ABS), sistema de segurança (cinto de segurança), borrachas de fixação de portas e teto solar onde acontece infiltração. Constatado também que a bateria do veículo que já encontra-se com longo tempo de uso, não está mais em condições.								
<b>CONCLUSÃO</b>								
Após vistoriar o veículo constatamos que o mesmo deve ser desativado, visto valor de manutenção ultrapassar os 40% do valor venal do veículo e assim deverá prosseguir com sua desativação conforme Decreto nº 55.595/21								
Nos termos do Decreto nº 55.985/21, e Instrução Normativa nº 07/23 da SPGG, declaramos que o veículo deverá ser:  Concertado <input type="checkbox"/> Desativado <input checked="" type="checkbox"/>  (PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)  E será classificado como: <input type="checkbox"/> Adequado uso <input checked="" type="checkbox"/> Recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> Irrecuperável			<b>COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS 6º BBM</b> Titular 1: RICARDO COELHO MAJ QOEM Matrícula: 2414252  PORTARIA CBMRS Nº 029, DE 05 DE MARÇO DE 2024. CAVE publicada no DOE nº 46 de 08 DE MARÇO DE 2024. Pág. 116 a 118			Titular 2: CARLOS HENRIQUE FREITAS DA ROCHA 1º TEN PME Matrícula: 2258374  Titular 3: FELIPE VARGAS OLIVEIRA SD QPBM Matrícula: 3694810 