

15/04/2026, 13:34

ASP3D99



MARANGONI LEILÕES
R EMILIANO PERNETA NRº: 297
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CEP: 80010050



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00001756



BLAZER DLX 43 4X4 - CHEVROLET



Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Data Impressão: 15/04/2026 13:34

Data Vistoria: 15/04/2026 13:28

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: BLAZER DLX 43 4X4 - CHEVROLET	Ano Fab / Modelo: 1998/1998	
Tipo Veículo: Veículo Leve	Condições Veículo: SUCATA	
Placa: ASP3D99	UF/Cidade Placa: PR/CASCADEL-PR	
Nr Motor: INACESSIVEL	Nr Motor BIN: 980560689	Condições Motor: Gravação obstruída / sem acesso (item excluído de parecer técnico!)
Nr Chassi: 9BG116DWWWC936872	Nr Chassi BIN: 9BG116DWWWC936872	Condições Chassi: Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN: RM019076	
Combustível: Gasolina	Combustível BIN: Gasolina	
Cor: Branca	Cor BIN: Branca	
Tem KIT GNV: Não		

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão

Valor da Avaliação: R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)

Veículo em mal estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio, e que não foi possível aferir o funcionamento da parte mecânica e seus componentes. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, não sendo possível atestar seu funcionamento e que para tanto seria necessária uma revisão técnica do veículo, o que foge ao escopo do presente trabalho. Nos leilões (liquidação forçada) os bens são arrematados no estado que se apresentam. Não se configura então relação de consumo nem pode haver alegação por parte do arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vício redibitório (vício oculto que apararia o consumidor para ser restituído pelo comitente dos valores gastos por esse defeito). Tal fato tem implicação direta no valor desta avaliação, uma vez que o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.



FRENTE



PLACA



TRASEIRA



15/04/2026, 13:34

ASP3D99



CHASSI



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001756

Placa: ASP3D99

Data Impressão: 15/04/2026 13:34

Nr Motor: INACESSIVEL

Nr Chassi: 9BG116DWWWC936872

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	CAMIONETA
Placa	ASP3D99	Renavam	00708639283
Chassi	9BG116DWWWC936872	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	980560689	Nr Caixa Câmbio	RM019076
Categoria	PARTICULAR	Marca	CHEVROLET
Modelo	BLAZER DLX 43 4X4	Ano Fab.	1998
Ano Mod.	1998	Cor	BRANCA
Combustível	GASOLINA	UF	PR
Município	CASCAVEL-PR	Espécie	MISTO
Potência	180	Procedência Veículo	ESTRANGEIRO
Carroceria	JIPE	Cilindradas	4300
Capacidade Passageiros	6	Eixo Tras. Diferencial	3746998
PBT	250	CMT	330

Mensagem MOTOR AGREGADO: 980560689



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda NÃO INFORMADO

Data Inclusao Venda NÃO INFORMADO



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario 0*****

Proprietário M**** D***** D* S****

Página 2



15/04/2026, 13:34

ASP3D99

Restrições:			
Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA

BIN FEDERAL			
Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	ASP3D99	Renavam	00708639283
Chassi	9BG116DWWWC936872	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	980560689	Caixa Câmbio	RM019076
Município	CASCAVEL	UF	PR
Tipo	CAMIONETA	Categoria	MISTO
Marca Modelo	GM/BLAZER DLX 4.3 4X4	Ano Fab	1998
Ano Mod	1998	Procedência Veículo	NACIONAL
Nr Carroceria	936872	Nr Eixo Traseiro	3746998
Combustível	GASOLINA	Cilindradas	4300
Cor	BRANCA	Potência	180
Capacidade Passageiros	6	CMT	3.3
PTB	2.5	CPF/CNPJ Proprietário	0*****

BIN FEDERAL - Restrições:			
Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):	
RENAJUD	NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001756 Placa: ASP3D99 Data Impressão: 15/04/2026 13:34
Nr Motor: INACESSIVEL Nr Chassi: 9BG116DWWWC936872



FRENTE



PLACA



TRASEIRA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JXG6 MLLB3 4DSH2 KKR8U

15/04/2026, 13:34

ASP3D99



CHASSI



MOTOR COMPARTIMENTO



INTERIOR

ID Vistoria: 00001756

Placa: ASP3D99

Data Impressão: 15/04/2026 13:34

Nr Motor: INACESSIVEL

Nr Chassi: 9BG116DWWW936872

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'MARANGONI LEILOES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Página 4



15/04/2026, 13:34

ASP3D99



MARANGONI LEILOES
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

