

25/08/2026, 18:06

ADG4J05



MARANGONI LEILÕES
R EMILIANO PERNETA NRº: 297
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CEP: 80010050



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00001898



MBENZ 1111 - MB



Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Data Impressão: 25/08/2026 18:06

Data Vistoria: 25/08/2026 18:00

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: MBENZ 1111 - MB	Ano Fab / Modelo: 1967/1967
Tipo Veículo: Veículo Leve	Condições Veículo: CONSERVADO
Placa: ADG4J05	UF/Cidade Placa: PR/FOZ DO IGUAÇU-PR
Nr Motor: 344919019468134	Nr Motor BIN: SEM REGISTRO
Condições Motor: Devido ao ano de fabricação do veículo acima citado, o número do motor não consta no registro dos órgãos competentes (BIN) conforme pesquisas	
Nr Chassi: 34400711018918	Nr Chassi BIN: 34400711018918
Condições Chassi: Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:
Combustível: Diesel	Combustível BIN: Diesel
Cor: Azul	Cor BIN: Azul
Tem KIT GNV: Não	

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão

Valor da Avaliação: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

Veículo em regular estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio, e que não foi possível aferir o funcionamento da parte mecânica e seus componentes. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, não sendo possível atestar seu funcionamento e que para tanto seria necessária uma revisão técnica do veículo, o que foge ao escopo do presente trabalho. Nos leilões (liquidação forçada) os bens são arrematados no estado que se apresentam. Não se configura então relação de consumo nem pode haver alegação por parte do arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vício redibitório (vício oculto que apartaria o consumidor para ser restituído pelo comitente dos valores gastos por esse defeito). Tal fato tem implicação direta no valor desta avaliação, uma vez que o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.



25/08/2026, 18:06

ADG4J05





CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001898

Placa: ADG4J05

Data Impressão: 25/08/2026 18:06

Nr Motor: 344919019468134

Nr Chassi: 34400711018918

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



SENATRAN - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Federal - Atenção para as Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	CAMINHAO
Placa	ADG4J05	Renavam	00513629378
Chassi	34400711018918	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Categoria	ALUGUEL	Marca	MB
Modelo	MBENZ 1111	Ano Fab.	1967
Ano Mod.	1967	Cor	AZUL
Combustível	DIESEL	UF	PR
Município	FOZ DO IGUACU-PR	Procedência Veículo	NACIONAL
Mensagem	MOTOR AGREGADO:		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	C***** D* A***** N****
-----------------------	--------	--------------	------------------------



Restrições:


Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Administrativa	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição Guincho	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA		

Página 2

https://sistema.sigv.com.br/imprimir/vistoria-imprimir-mod-1-cautelar/531722

2/5

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P.JXY2 HT8A9 RL5X5 WQSZR



25/08/2026, 18:06

ADG4J05

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	ADG4J05	Renavam	00513629378
Chassi	34400711018918	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	344919019468134	Município	FOZ DO IGUACU
UF	PR	Tipo	CAMINHAO
Categoria	CARGA	Marca Modelo	M.BENZ/1111
Ano Fab	1967	Ano Mod	1967
Procedência Veículo	NACIONAL	Combustível	DIESEL
Cor	AZUL	Potência	120
CMT	19	PTB	19
CPF/CNPJ Proprietário	0*****		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	EXISTE MULTA RENAINF
Restrição 2	MODIFICACAO_VISUAL	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001898

Placa: ADG4J05

Data Impressão: 25/08/2026 18:06

Nr Motor: 344919019468134

Nr Chassi: 34400711018918



FRENTE




PLACA



TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



INTERIOR

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/- Identificador: P-JXY2 HT8A9 RL5X5 WQSZR

25/08/2026, 18:06

ADG4J05



MOTOR COMPARTIMENTO

ID Vistoria: 00001898	Placa: ADG4J05	Data Impressão: 25/08/2026 18:06
Nr Motor: 344919019468134	Nr Chassi: 34400711018918	

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'MARANGONI LEILOES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

MARANGONI LEILOES
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

25/08/2026, 18:06

ADG4J05

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJXY2 HT8A9 RL5X5 WQSZR

