



MARANGONI LEILÕES
R EMILIANO PERNETA NRº: 297
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CEP: 80010050

**LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR**

Numeração: 00000615

**MONZA GL - CHEVROLET**

Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil 2

Data Impressão: 13/02/2026 11:33

Data Vistoria: 07/07/2025 09:38

Cliente:

Nome: 2º Vara Criminal de Foz do Iguaçu

CPF/CNPJ: 0

Vistoria Veicular:

Nrº Lote: 1103

Nº PROCESSO SEI: 0010676-90.2023.8.16.0030

Modelo Veic.: MONZA GL - CHEVROLET

Ano Fab / Modelo: 1994/1994

Localização do Bem: Patio PCPR Foz do Iguaçu

Tipo Veículo: Veículo Leve

Condições Veículo: SUCATA

Placa: BOY4093

UF/Cidade Placa: PR/FOZ DO IGUAÇU-PR

Nr Motor: B20YZ31014341

Nr Motor BIN: B20YZ31054298

Condições Motor: Numeração divergente da que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)

Nr Chassi: 9BGJG11SRRB062065

Nr Chassi BIN: 9BGJG11SRRB062065

Condições Chassi: Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: I133410123

Combustível: Alcool

Combustível BIN: Alcool

Cor: Azul

Cor BIN: Azul

Tem KIT GNV: Não

Observação:**Finalidade: Venda forçada em leilão****Valor da Avaliação: R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)**

Veículo em mal estado de conservação, o mesmo encontra-se parado no pátio a um considerável período de tempo, e que não foi possível aferir o funcionamento da parte mecânica e demais componentes. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, não sendo possível atestar o funcionamento, e que para tanto, seria necessária revisão técnica do veículo, o que foge ao escopo do presente trabalho. Nos leilões (liquidação forçada) os bens são arrematados no estado em que se apresentam. Não se configura então relação de consumo, nem pode haver alegação por parte do arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vício redibitório (vício oculto que apartaria o consumidor para ser restituído pelo comitente dos valores gastos por esse defeito). Tal fato tem implicação direta no valor desta avaliação, uma vez que, o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.



na 1

PLACA	TRASEIRA	CHASSI
		
MOTOR		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000615

Placa: BOY4093

Data Impressão: 13/02/2026 11:33

Nr Motor: B20YZ31014341

Nr Chassi: 9BGJG11SRRB062065

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Comunicação de Venda



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	BOY4093	Renavam	00622358944
Chassi	9BGJG11SRRB062065	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	B20YZ31054298	Nr Caixa Câmbio	I133410123
Categoria	PARTICULAR	Marca	CHEVROLET
Modelo	MONZA GL	Ano Fab.	1994
Ano Mod.	1994	Cor	AZUL
Combustível	ALCOOL	UF	PR
Município	FOZ DO IGUAQU-PR	Espécie	PASSAGEIRO
Potência	116	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	2000
Capacidade Passageiros	5	Mensagem	MOTOR AGREGADO: B20YZ31054298



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario 8*****

Proprietário

S***** C*****



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	COMUNICACAO DE VENDA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Administrativa	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição Guincho	NADA CONSTA

Página 2

Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA

Restrição Judicial

NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000615

Placa: BOY4093

Data Impressão: 13/02/2026 11:33

Nr Motor: B20YZ31014341

Nr Chassi: 9BGJG11SRRB062065



PLACA



TRASEIRA



PLACA



CHASSI



MOTOR



INTERIOR



MOTOR COMPARTIMENTO

Página 3

ID Vistoria: 00000615

Placa: BOY4093

Data Impressão: 13/02/2026 11:33

Nr Motor: B20YZ31014341

Nr Chassi: 9BGJG11SRRB062065

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'MARANGONI LEILOES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



MARANGONI LEILOES
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil 2

