



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO
CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO

LAUDO TÉCNICO 009/2024 AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULOS

ATIVACÃO AVALIAÇÃO CONserto DESATIVACÃO TRANSFERÊNCIA

ORGÃO: BRIGADA MILITAR	UNIDADE: CABM
LOCAL DE INSPEÇÃO: 1ºBAM/PORTO ALEGRE	DATA: 24/07/2024
PROCESSO Nº: PROA Nº 23/1203-0030158-4	ASSUNTO: TRANSPORTES

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		4. ESTADO DE CONSERVAÇÃO					
PLACA:	IUV8572	ITENS AVALIADOS		Bom	Regular	Péssimo	Falta (QUANT)
PREFIXO:	BM-9673	1- MOTOR				X	
TIPO/MARCA:	CAMINHONETE/FORD	2- AGREGADOS MOTOR				X	
MODELO:	RANGER	3- CAIXA/CÂMBIO		X			
COR:	BRANCA	4- AGREGADOS CAIXA		X			
CHASSI:	8AFAR23N4EJ140415	5- SISTEMA DIREÇÃO		X			
ANO DE FABRICAÇÃO:	2013	6- SISTEMA DE FREIOS		X			
RENAVAM:	585639043	7- SISTEMA ELÉTRICO				X	
POTÊNCIA:	190CV	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO		X			
QUILOMETRAGEM:	280,000	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB		X			
COMBUSTÍVEL: <input type="checkbox"/> FLEX <input type="checkbox"/> GAS <input checked="" type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC		10- SIST. ARREFECIMENTO				X	
Nº DO MOTOR: QJ2TEJ140415		11- AGREGADOS SIST. ARREF.				X	
VEÍCULO RODANDO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		12- SISTEMA SUSPENSÃO				X	
PARADO MOTIVO: suspensão		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE				X	
POSSUI MULTAS: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		14- CARROCERIA				X	
USO DE PEÇAS P/ OUTRA VTR: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS				X	
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?		16- BANCOS				X	
		17- FORRAÇÕES				X	
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc)?		18- DIFERENCIAL		X			
Leilão		19- EQUIP. OBRIGATORIOS		X			

VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):	VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 104.756,00
Tabela fiipe	
	VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 8.500,00

OBSERVAÇÕES GERAIS

Avaliação realizada pela equipe do Setor Técnico/1BAM de forma direta. 06 fotos.
 Dados básicos da Viatura BM
 03 orçamentos
 Cópia da Nota BI
 NEGATIVA DEBITOS DETRAN

C O N C L U S Ã O: Após exames realizados, concluímos pela desativação do bem móvel como Irrecuperável, devido a idade e ao demasiado custo para sua manutenção tendo em vista que o veículo ficou submerso nas águas das cheias do Lago Guaíba durante 30 dias.

Nos termos do Decreto nº 55985/21, e Resolução nº 15/22, declaramos que o veículo deverá ser consertado <input type="checkbox"/> desativado <input checked="" type="checkbox"/> (PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO) Classificado como:	Responsável Técnico: Sd QPM-IFABIO ANDRE BACKES Matrícula: 2915367	Responsável 1: Ten. PME ARI AVELINO M.GONÇALVES Matrícula: 2229862
<input type="checkbox"/> Adequado uso <input type="checkbox"/> Recuperável <input checked="" type="checkbox"/> Material ferroso <input checked="" type="checkbox"/> Irrecuperável	Data da publicação da CAVE no BI 22 / 01 / 2024 - BI 004/2024-CABM	Responsável 2: Cap QOEM FERNANDA BARELLA Matrícula: 4202171

Porto Alegre, 18 de julho de 2024

