




24150000313517

 <b>LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO E PRECIFICAÇÃO DE VEÍCULO</b>					
<b>Secretaria:</b>					
ATIVACÃO <input type="checkbox"/>	AVALIAÇÃO	CONCERTO <input type="checkbox"/>	DESATIVACÃO <input checked="" type="checkbox"/>	TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>	
ÓRGÃO: SEAPI				UNIDADE: DT	
LOCAL DE INSPEÇÃO : SEAPI				DATA: 18/10/2024	
PROA Nº: 24/1500-0031351-7				ASSUNTO: DESATIVACÃO	
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
PLACA: IQJ4047	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PREFIXO: 18135	1- MOTOR		X		
TIPO/MARCA : GM / PRISMA JOY	2- AGREGADOS MOTOR		X		
MODELO : PRISMA	3- CAIXA/CÂMBIO		X		
COR: BRANCO	4- AGREGADOS CAIXA		X		
CHASSI:9BGRJ6940AG250110	5- SISTEMA DIREÇÃO		X		
ANO DE FAB./MODELO: 2009/2010	6- SISTEMA DE FREIOS		X		
RENAVAM:00181486130	7- SISTEMA ELÉTRICO		X		
POTÊNCIA:97 CV	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO		X		
QUILOMETRAGEM : -	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB		X		
COMBUSTÍVEL FLEX <input checked="" type="checkbox"/> GAS <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>	10- SIST. ARREFECIMENTO		X		
Nº DO MOTOR :T10037007	11- AGREGADOS SIST. ARREF.		X		
VEÍCULO RODANDO: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	12- SISTEMA SUSPENSÃO		X		
PARADO MOTIVO: MANUTENÇÃO	13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		X		1
POSSUI MULTAS: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	14- CARROCERIA		X		
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		X		
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?	16- BANCOS		X		
	17- FORRAÇÕES		X		
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ? Leilão	18- DIFERENCIAL		X		
	19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS		X		
VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):					
				VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 23.311,00	
				VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$	
<b>OBSERVAÇÕES GERAIS</b>					
Veículo em estado regular, com possibilidade de recuperação ao uso .					
<b>CONCLUSÃO:</b>					
Nos termos da legislação vigente declaramos que o veículo deverá ser: Concertado <input type="checkbox"/> Desativado <input checked="" type="checkbox"/>		Responsável Técnico 1: <b>Leonardo Araújo dos Santos</b> Matrícula: 4570278		Responsável 2: <b>Wagner Coradini de Oliveira</b> Matrícula: 4604296	
Classificado como: <input type="checkbox"/> Adequado Uso <input checked="" type="checkbox"/> Recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> Irrecuperável		Data da publicação da CAVE no DOE <b>5/25/2023</b> pág. 91		Responsável 3: <b>Jorge dos Santos Bagesteiro</b> Matrícula: 3949788	





24150000313517

**Nome do documento:** Laudo Avaliacao Veicular PRISMA.pdf

**Documento assinado por**

Leonardo Araujo dos Santos  
Jorge dos Santos Bagesteiro  
Wagner Coradini de Oliveira

**Órgão/Grupo/Matrícula**

SEAPI / DT / 4570278  
SEAPI / DT / 3949788  
SEAPI / DP / 425339601

**Data**

29/10/2024 11:42:39  
30/10/2024 10:49:43  
30/10/2024 15:19:55

