

FINALIDADE: Vistoria Móvel de Identificação de Veículos Pesados**LAUDO Nº:** SP064545936-47/2026**DATA/HORA:** 02/03/2026 17:11**VALIDADE DO LAUDO:** 01/04/2026**DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL****NOME:****CPF/CNPJ:****MUNICÍPIO:****UF:****DADOS ATUAIS DO VEÍCULO****PLACA:** P 3**MARCA/MODELO:** G 440 B8X4 CS**COR:** BRANCA**ANO FAB:** 2015**TIPO DE VEÍCULO:** CAMINHÃO**ESPÉCIE:** CARGA**ANO MOD:** 2015**TIPO DE CARROCERIA:** BASCULANTE**COMBUSTÍVEL:** DIESEL**PASSAGEIROS:** 2**POTÊNCIA:** 440**CAP. CARGA:** 11.67**CMT:** 150.0**CILINDRADA:** Não informado**PBT:** 29.0**DADOS COLETADOS NA VISTORIA****Nº MOTOR:** 8267587**KM:** 179163**Nº CHASSI:** 9BSG8X400F3879348**FOTOS DO VEÍCULO****DIANTEIRA**

Local: São José dos Campos / SP - Data/Hora: 02/03/2026 16:44:15 - Gevis
ECV No. 0 CAUTERLAUDOS VISTORIAS VEICULAR LTDA
Latitude: -23.2369598 Longitude: -45.9312942

TRASEIRA

Local: São José dos Campos / SP - Data/Hora: 02/03/2026 16:33:11 - Gevis
ECV No. 0 CAUTERLAUDOS VISTORIAS VEICULAR LTDA
Latitude: -23.2369887 Longitude: -45.931523

HODÔMETRO

Local: São José dos Campos / SP - Data/Hora: 02/03/2026 16:35:32 - Gevis
ECV No. 0 CAUTERLAUDOS VISTORIAS VEICULAR LTDA
Latitude: -23.2368621 Longitude: -45.9313026

LACRE

Local: São José dos Campos / SP - Data/Hora: 02/03/2026 16:34:00 - Gevis
ECV No. 0 CAUTERLAUDOS VISTORIAS VEICULAR LTDA
Latitude: -23.2370206 Longitude: -45.9314329

CHASSI

Local: São José dos Campos / SP - Data/Hora: 02/03/2026 16:31:22 - Gevis
ECV No. 0 CAUTERLAUDOS VISTORIAS VEICULAR LTDA
Latitude: -23.2369907 Longitude: -45.9313525

MOTOR

Local: São José dos Campos / SP - Data/Hora: 02/03/2026 17:03:45 - Gevis
ECV No. 0 CAUTERLAUDOS VISTORIAS VEICULAR LTDA
Latitude: -23.2369686 Longitude: -45.9313583

ECV CREDENCIADA**RAZÃO SOCIAL:** CAUTERLAUDOS VISTORIAS VEICULAR LTDA **NÚMERO DE CREDENCIAMENTO:** 307149**NOME DO VISTORIADOR:** MICHAEL DOUGLAS ALVES VIANA DE LIRA**MUNICÍPIO:** SAO JOSE DOS CAMPOS**OBSERVAÇÕES**

Resultado da vistoria dos itens obrigatórios conforme Res. Contran 466/2013 e legislação pertinente

LAT/LONG -23.224597/-45.874392

Não informado

MOTIVO DA REPROVA: O numero do motor do veículo não confere com os dados da consulta

FINALIDADE: Vistoria Móvel de Identificação de Veículos Pesados**LAUDO Nº:** SP064545936-47/2026**DATA/HORA:** 02/03/2026 17:11**VALIDADE DO LAUDO:** 01/04/2026**ITENS COM APONTAMENTOS**

Nº	Item Observado	Condição
3	Placa	
4	Placa dianteira	Ausente
5	Placa traseira	Ausente