



LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO E PRECIFICAÇÃO DE VEÍCULO						
<b>Secretaria:</b> ATIVAÇÃO <input type="checkbox"/> AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/> CONCERTO <input type="checkbox"/> DESATIVAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>						
ÓRGÃO: SEAPI				UNIDADE: DT		
LOCAL DE INSPEÇÃO : Parque de Exposições de Assis Brasil				DATA: 05/08/2024		
PROA Nº: 24/1500-0020735-0		ASSUNTO: DESATIVAÇÃO				
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
		ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PLACA: IXA4010		1- MOTOR			X	
PREFIXO: 22109		2- AGREGADOS MOTOR			X	
TIPO/MARCA: MMCIL200 TRITON GL D		3- CAIXA/CÂMBIO			X	
MODELO : L200		4- AGREGADOS CAIXA			X	
COR: BRANCO		5- SISTEMA DIREÇÃO			X	
CHASSI:93XLNB8TGCF21209		6- SISTEMA DE FREIOS			X	
ANO DE FAB./MODELO: 2015/2016		7- SISTEMA ELÉTRICO			X	
RENAVAM:1074535127		8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO			X	
POTÊNCIA: 180 CV		9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB			X	
QUILOMETRAGEM : -		10- SIST. ARREFECIMENTO			X	
COMBUSTÍVEL: FLEX <input type="checkbox"/> GAS <input type="checkbox"/> DIE <input checked="" type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>		11- AGREGADOS SIST. ARREF.			X	
Nº DO MOTOR:4M41UCBG0984		12- SISTEMA SUSPENSÃO			X	
VEÍCULO RODANDO: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE				1
PARADO MOTIVO: INSERVÍVEL		14- CARROCERIA			X	
POSSUI MULTAS: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS			X	
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>		16- BANCOS			X	
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?		17- FORRAÇÕES			X	
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?		18- DIFERENCIAL			X	
		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS			X	
VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):						
			VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 94.856,00			
			VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$			
OBSERVAÇÕES GERAIS						
Veículo em péssimo estado de conservação, não foi possível acrescentar quilometragem . Não foi possível inutilizar o chassi, devido o mesmo ser na longarina, bem como estado precário que o mesmo se encontra (acidente) .						
CONCLUSÃO:						
Nos termos da legislação vigente declaramos que o veículo deverá ser: Concertado <input type="checkbox"/> Desativado <input checked="" type="checkbox"/>		Responsável Técnico 1: <b>Leonardo Araújo dos Santos</b> Matrícula: 4570278		Responsável 2: <b>Wagner Coradini de Oliveira</b> Matrícula: 4604296		
Classificado como: <input type="checkbox"/> Adequado Uso <input type="checkbox"/> Recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input checked="" type="checkbox"/> Irrecuperável		Data da publicação da CAVE no DOE <b>5/25/2023</b> pág. 91		Responsável 3: <b>Adriano Bitelo Brum</b> Matrícula: 4892569		





24150000207350

**Nome do documento:** Laudo Avaliacao Veicular OF L200.pdf

**Documento assinado por**

Leonardo Araujo dos Santos  
Wagner Coradini de Oliveira  
Adriano Bitelo Brum

**Órgão/Grupo/Matrícula**

SEAPI / DT / 4570278  
SEAPI / DP / 425339601  
SEAPI / GAB / 4892569

**Data**

05/08/2024 15:38:42  
05/08/2024 17:39:05  
06/08/2024 08:30:13

