

	Nexa Resources				Código: DD-COP-SUP-XXX	
	Documentos de Dados				Revisão: 1.0	
	Check List Para Venda de Veículos				Área: Suprimentos	
Páginas: 1/2						

Dados do Veículo						
Ano/Mod.	2019/ 2020	Veículo:	CAMINHONETE MITSUBISHI MMC/L200 TRITON SPO GL			
Ativo Nº:		Fabricante:	Mitsubishi	Cor:	Branco	
		Hodometro:	0	Cod. Material:	2054236	

Item	Existe?	Estado	Item	Existe?	Estado	Item	Existe?	Estado
Motor	Sim		Rodas	Sim		Paracheque TS	Sim	
Transmissão	Sim		Pneus	Sim		Setas DT	Sim	
Cx Transferência	Sim		Estepe	Sim		Lanternas TS	Sim	
Embreagem	Sim		Triângulo	Não		Faróis DT	Sim	
Eixo DT	Sim		Macaco	Não		Painel de Instrum.	Sim	
Eixo TS	Sim		Chave de Rodas	Não		Radio/CD	Não	
Cardan DT	Sim		Parabrisas	Sim		Partida	Sim	
Cardan TS	Sim		Vidro TS Cabine	Sim		Vidro elétrico DD	Sim	
Freio de Serviço	Sim		Tapeçaria	Não		Vidro elétrico DE	Sim	
Freio de Estacion.	Sim		Capô	Sim		Vidro elétrico TSD	Sim	
Direção Hid.	Sim		Teto	Sim		Vidro elétrico TSE	Sim	
Ar condicionado	Sim		Portas DT	Sim		Protetor caçamba	Não	
Amortecedores DT	Sim		Portas TS	Sim				
Amortecedores TS	Sim		Tampa TS	Sim				
Molas DT	Sim		Caçamba	Sim				
Molas TS	Sim		Paracheque DT	Sim				

Observações	
Os itens relacionados para troca ou reparo referem-se aos itens de grande monta visualmente identificados podendo o veículo apresentar defeitos ou necessitar outros componentes ou reparos não listados. Pneus lisos, falta Macaco, chave de rodas, triângulo de sinalização e estepe.	

















Legenda Estado		
Bom		
Não testado		
Inoperante/Quebrado		