



23120300044611

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA BRIGADA MILITAR DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO - CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO						
LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS						
ATIVAÇÃO <input type="checkbox"/> AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/> CONserto <input type="checkbox"/> DESATIVAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> TRANSFERENCIA <input type="checkbox"/>						
ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR						OPM: DE
LOCAL DE INSPEÇÃO:						DATA: 27/06/24
LAUDO TÉCNICO Nº: 80/SPTec-CMM/2024						
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
PLACA:	JBM1783	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PREFIXO:	5286	1- MOTOR			X	
TIPO/MARCA:	NISSAN	2- AGREGADOS MOTOR			X	
MODELO:	FRONTIER	3- CAIXA/CÂMBIO			X	
COR:	BRANCA	4- AGREGADOS CAIXA		X		
CHASSI:	94DCMUD225J629735	5- SISTEMA DIREÇÃO		X		
ANO DE FAB.:	2005	4- SISTEMA DE FREIOS		X		
RENAVAN/CERT. REGISTRO:	867027134	5- SISTEMA ELÉTRICO		X		
POTÊNCIA:	132 CV	6- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO		X		
QUILOMETRAGEM:		7- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB		X		
COMBUSTÍVEL:	DIESEL	8- SIST. ARREFECIMENTO		X		
Nº DO MOTOR:	M1T220076	9- AGREGADOS SIST. ARREF.			X	
VEÍCULO RODANDO:	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	10- SISTEMA SUSPENSÃO			X	
PARADO MOTIVO:	DESCARGA	11- PNEUS / RODAS / ESTEPE			X	
POSSUI MULTAS:		12- CARROCERIA			X	
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO?	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	13- INTERIOR / ACESSÓRIOS			X	
CASO POSITIVO QUAL PEÇA?		14- BANCOS			X	
		15- FORRAÇÕES			X	
DESTINO:		16- DIFERENCIAL			X	
		17- EQUIP. OBRIGATÓRIOS		X		
OBSERVAÇÕES GERAIS						
AVALIAÇÃO DE VEÍCULO. Avaliação realizada pela Equipe do Setor de Parecer Técnico/CMM de forma indireta.			VALOR DO VEÍCULO (FIPE):			
			R\$ 56,475.00			
			VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO:			
			R\$ 6,000.00			
CONCLUSÃO: Veículo deve ser desativado.						
Nos termos do Decreto nº 55985/2021, Instrução normativa nº 15/2022, declaramos que o veículo deve ser: consertado <input type="checkbox"/> desativado <input checked="" type="checkbox"/> (PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)		Responsável Técnico: SD QPM1 OTÁVIO VIEIRA BUENO Id Func 4356454		Responsável 1: SD QPM1 DIEGO CANDOR TELLIER Id Func 2910861		
Classificado como, <input type="checkbox"/> Adequado uso <input type="checkbox"/> recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input checked="" type="checkbox"/> irrecuperável		Data da publicação da CAVE no DOE ____/____/____ pág. ____		Responsável 2: Sd QPM1 SIRLENE SARTORI Id Func 2810115		





Nome do documento: 80 - Frontier.xls

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
OTAVIO VIEIRA BUENO	BM / CMM-PTEC / 435645401	27/06/2024 15:55:59
Diego Candor Tellier	BM / DLP-CMM / 291086101	28/06/2024 13:48:36
SIRLENE SARTORI	BM / DLP-CMM / 281011501	04/07/2024 14:32:09

