



H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME
Rua Noel Rosa NRº: 539
Cidade/UF: Guarulhos/SP - Jd. Pinhal CEP: 07120200



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00005826



GOL 1000 - VOLKSWAGEN



Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Data Impressão: 09/09/2026 12:23

Data Vistoria: 01/09/2026 18:08

Cliente:

Nome: **Patio Sul Fazenda Rio Grande**

CPF/CNPJ: **00.000.000/0000-00**

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: **GOL 1000 - VOLKSWAGEN**

Ano Fab / Modelo: **1994/1994**

Tipo Veículo: **Veículo Leve**

Condições Veículo: **CONSERVADO**

Placa: **BQY5813**

UF/Cidade Placa:
PR/MANDIRITUBA-PR

Nr Motor: 115973

Nr Motor BIN: 1637465

Condições Motor: **Numeração com queixa de roubo/furto**

Nr Chassi:
9BWZZZ30ZRT027975

Nr Chassi BIN:
9BWZZZ30ZRT027975

Condições Chassi: **Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: **Gasolina**

Combustível BIN: **Gasolina**

Cor: **Branca**

Cor BIN: **Branca**

Tem KIT GNV: **Não**

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão

Valor da Avaliação: R\$ 300,00 (trezentos reais)

MOTOR COM QUEIXA DE FURTO

Veículo em regular estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio, e que não foi possível aferir o funcionamento da parte mecânica e seus componentes. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, não sendo possível atestar seu funcionamento e que para tanto seria necessária uma revisão técnica do veículo, o que foge ao escopo do presente trabalho. Nos leilões (liquidação forçada) os bens são arrematados no estado que se apresentam. Não se configura então relação de consumo nem pode haver alegação por parte do arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vício redibitório (vício oculto que apararia o consumidor para ser restituído pelo comitente dos valores gastos por esse defeito). Tal fato tem implicação direta no valor desta avaliação, uma vez que o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.



FRENTE



PLACA



TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00005826

Placa: BQY5813

Data Impressão: 09/09/2026 12:23

Nr Motor: 115973

Nr Chassi: 9BWZZZ30ZRT027975

Base de Dados

- 1 - BIN ESTADUAL
- 2 - BIN FEDERAL

- ✓ Bin Estadual - Restrições

✓ Bin Estadual - Restrições do Proprietário

✓ SENATRAN - Restrições

! Numeração do MOTOR digitada difere da BIN

! Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL
- ! Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

! Bin Federal - Atenção para as Restrições

✓ Multas Federais

! Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	BQY5813	Renavam	00617200963
Chassi	9BWZZZ30ZRT027975	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	1637465	Categoria	PARTICULAR
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	GOL 1000
Ano Fab.	1994	Ano Mod.	1994
Cor	BRANCA	Combustível	GASOLINA
UF	PR	Município	MANDIRITUBA-PR
Espécie	MISTO	Potência	50
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1000	Mensagem	MOTOR AGREGADO: 1637465

Comunicação de Venda			
Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO

 Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO.	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Municipais	273,19	Valor Débito Licenc	189,22
Valor Débito Multa	273,19		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

 Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	L**** D* F***** T****
------------------------------	--------	---------------------	-----------------------

 Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Administrativa	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição Guincho	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA		

 BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	BQY5813	Renavam	00617200963
Chassi	9BWZZZ30ZRT027975	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	1637465	Município	MANDIRITUBA
UF	PR	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	VW/GOL 1000
Ano Fab	1994	Ano Mod	1994
Procedência Veículo	NACIONAL	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	1000	Cor	BRANCA
Potência	50	Capacidade Passageiros	5
CPF/CNPJ Proprietário	0*****		

 BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	EXISTE MULTA RENAINF
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA

 RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
----------------	-------------

 Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

Página 3

ID Vistoria: 00005826

Placa: BQY5813

Data Impressão: 09/09/2026 12:23

Nr Motor: 115973

Nr Chassi: 9BWZZZ30ZRT027975



FRENTE



PLACA



TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



MOTOR COMPARTIMENTO



ID Vistoria: 00005826

Placa: BQY5813

Data Impressão: 09/09/2026 12:23

Nr Motor: 115973

Nr Chassi: 9BWZZZ30ZRT027975

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, ^{Página 4} como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil