



24050000035480

LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO E PRECIFICAÇÃO DE VEÍCULO					
Secretaria:					
ATIVACÃO <input type="checkbox"/>	AVALIAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>	CONCERTO <input type="checkbox"/>	DESATIVACÃO <input type="checkbox"/>	TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>	
ÓRGÃO: Sema				UNIDADE: RS	
LOCAL DE INSPEÇÃO (endereço completo, ex: Rua/Av., nº, bairro):			Parque Estadual do Ibiritá - Vacaria - RS		DATA: 04/10/2023
PROA Nº:		ASSUNTO: Avaliação veículo			
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
PLACA:	INW 9H20	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo
PREFIXO:	16.888	1- MOTOR		X	
TIPO/MARCA:	Automóvel/Fiat	2- AGREGADOS MOTOR		X	
MODELO:	Palio Wk Adven Flex	3- CAIXA/CÂMBIO		X	
COR:	Branca	4- AGREGADOS CAIXA		X	
CHASSI:	9BD17309T74209332	5- SISTEMA DIREÇÃO		X	
ANO DE FAB./MODELO:	2007/2007	6- SISTEMA DE FREIOS		X	
RENAVAM:	922780099	7- SISTEMA ELÉTRICO		X	
POTÊNCIA:	114 CV	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO		X	
QUILOMETRAGEM:	284.130	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB		X	
COMBUSTÍVEL:	FLEX <input checked="" type="checkbox"/> GAS <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>	10- SIST. ARREFECIMENTO		X	
Nº DO MOTOR:	P20304121	11- AGREGADOS SIST. ARREF.		X	
VEÍCULO RODANDO:	SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	12- SISTEMA SUSPENSÃO		X	
PARADO MOTIVO:		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		X	
POSSUI MULTAS:	SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	14- CARROCERIA		X	
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO?	SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		X	
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?		16- BANCOS		X	
		17- FORRAÇÕES		X	
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?		18- DIFERENCIAL		X	
		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS		X	
VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):					
Pesquisa realizada em 24 de outubro de 2023.			VALOR DO VEÍCULO (FIPE):		
			R\$ 23.495,00		
			VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO:		
			R\$ 11.500,00		
OBSERVAÇÕES GERAIS					
Veículo com alta quilometragem e quase 15 anos na frota.					
CONCLUSÃO: Deve ser desativada.					
Nos termos da legislação vigente declaramos que o veículo deverá ser: Concertado <input type="checkbox"/> Desativado <input checked="" type="checkbox"/> Classificado como: <input type="checkbox"/> Adequado Uso <input checked="" type="checkbox"/> Recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> Irrecuperável		Responsável Técnico 1:		Luiz Henrique da Silva Ferreira	
		Responsável 2:		Paulo Ricardo Cardoso Mattei	
		Matrícula:		3573028/01	
		Matrícula:		2415585/01	
				Responsável 3:	
				Alexandre Fraga dos Santos	
		Data da publicação da CAVE no DOE		Matrícula:	
		26/06/2020		3131092/01	
		pág. 99			

