



RELATÓRIO DE EQUIPAMENTOS - TRANSFERÊNCIA/VENDA (MOTO)

EMPRESA 01
REL. Nº: 17
DATA: 09/09/2026

Nº FROTA	541	MOTO HONDA BROS NXR 160 ESDD	HORÍMETRO / KM	142,753
Nº SÉRIE		06005372	COR	VERMELHA
FABRICANTE	HONDA		ANO MOD.	2019
VERIFICADO		INTERNA	EXTERNA	X VENDA

N/C - NÃO CONSTA	
LEGENDA DE STATUS	OK - FUNCIONANDO/EM CONDIÇÕES
PEND - ITEM COM PENDÊNCIA	

CHECK LIST DE ITENS DE MANUTENÇÃO (VERIFICAÇÃO REALIZADA POR ESPECIALISTA)		
CHASSI/LATARIA	STATU	COMENTÁRIOS
VERIFICAR CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DO CHASSI	PEN	ESTRUTURA TRASEIRA COM TRINCA
VERIFICAR BALANÇA TRASEIRO	OK	
PROTEÇÃO DA CORRETE	PEN	GUIA QUEBRADO
PARA-LAMA TRASEIRO	N/A	
RABETA TRASEIRA/ALÇA DE APOIO	N/A	
CARENAGEM LD	PEN	COM DESGATE DEVIDO TEMPO DE USO
CARENAGEM LE	PEN	COM DESGATE DEVIDO TEMPO DE USO
PARA-LAMA DIANTEIRO	PEN	COM DESGATE DEVIDO TEMPO DE USO
CARENAGEM DIANTEIRA	PEN	COM DESGATE DEVIDO TEMPO DE USO
SUORTE E PEDAL DE APOIO LD	OK	
SUORTE E PEDAL DE APOIO LE	OK	
TANQUE DE COMBUSTIVEL	OK	
ESPELHO RETROVISOR LD	OK	
ESPELHO RETROVISOR LE	OK	
ASSENTO	OK	
SISTEMA DE FREIO/EMBREAGEM	STATU	COMENTÁRIOS
SISTEMA DE FREIO TRASEIRO	OK	
SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO	OK	
CILINDRO MESTRE DE FREIO TRASEIRO	OK	
CILINDRO MESTRE DIANTEIRO	OK	
DISCO DO FREIO	OK	
CABO FREIO DIANTERIO	N/A	SISTEMA HIDRÁULICO
CABO EMBREAGEM	OK	
MAÇANETA FREIO	OK	
MAÇANETA EMBREAGEM	OK	
PEDAL DE FREIO	OK	
PEDAL TRANSFERÊNCIA	PEN	EMPENADO
MOTOR	STATU	COMENTÁRIOS
MOTOR FUMAÇANDO	OK	NÃO ESTÁ FUMAÇANDO
MOTOR COM VAZAMENTO	OK	NÃO CONSTA VAZAMENTO
BARUHO ANORMAL NO MOTOR	N/A	NÃO CONSTA
CARÇAÇA DO MOTOR	OK	
SISTEMA DE TRANSMISSÃO	OK	
ESCAPAMENTO	OK	
SUSPENSÃO/PNEUS	STATU	COMENTÁRIOS
RODA TRASEIRA	OK	
PNEU TRASEIRO	OK	
KIT RELAÇÃO	OK	
AMORTECEDOR TRASEIRO	OK	
RODA DIANTEIRA	OK	
PNEU DIANTEIRO	PEN	MEIA VIDA
AMORTECEDOR DIANTEIRO	OK	
COLUNA DE DIREÇÃO	PEN	COM FOLGA
GUIDÃO/MESA SUPERIOR	OK	

ELÉTRICA	STATU	COMENTÁRIOS
MOTOR DE PARTIDA	OK	
INTERRUPTOR DE PARTIDA	OK	
INTERRUPTOR FAROL	OK	
INTERRUPTOR DA SETA	OK	
FAROL	OK	
LANTERNA TRASEIRA	PEN	LÂMPADA QUEIMADA
SETAS DIANTEIRAS LD/LE	OK	
SETAS TRASEIRAS LD/LE	OK	
PAINEL DE INSTRUMENTOS	OK	
BOI DE COMBUSTÍVEL	OK	
BATERIA	PEN	DESCARREGADA
LUBRIFICAÇÃO	STATU	COMENTÁRIOS
ÓLEO DO MOTOR	OK	ÚLTIMA TROCA 23/04/2025 KM: 141.811
ÓLEO DA TRANSMISSÃO	N/A	
FILTRO DE AR DO MOTOR	OK	ÚLTIMA TROCA 23/04/2025 KM: 141.811
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	N/A	
FILTRO DE LUBRIFICANTE	N/A	
FLUIDO DE FREIO	N/A	
OBS: NÃO CONSTA PLACA.		