



2415000312499

LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO E PRECIFICAÇÃO DE VEÍCULO					
Secretaria:					
ATIVACÃO <input type="checkbox"/>	AVALIAÇÃO	CONCERTO <input type="checkbox"/>	DESATIVAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>	TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>	
ÓRGÃO: SEAPI				UNIDADE: DT	
LOCAL DE INSPEÇÃO: SEAPI				DATA: 18/10/2024	
PROA Nº: 24/1500-0031249-9				ASSUNTO: DESATIVAÇÃO	
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
PLACA: IQJ3966		TENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo
PREFIXO: 18121		1- MOTOR		X	
TIPO/MARCA: GM / PRISMA JOY		2- AGREGADOS MOTOR		X	
MODELO: PRISMA		3- CAIXA/CÂMBIO		X	
COR: BRANCO		4- AGREGADOS CAIXA		X	
CHASSI: 9BGRJ6940AG250071		5- SISTEMA DIREÇÃO		X	
ANO DE FAB./MODELO: 2009/2010		6- SISTEMA DE FREIOS		X	
RENAVAM: 00181480506		7- SISTEMA ELÉTRICO		X	
POTÊNCIA: 97 CV		8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO		X	
QUILOMETRAGEM: -		9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB		X	
COMBUSTÍVEL FLEX <input checked="" type="checkbox"/> GAS <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>		10- SIST. ARREFECIMENTO		X	
Nº DO MOTOR: T10037083		11- AGREGADOS SIST. ARREF.		X	
VEÍCULO RODANDO: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>		12- SISTEMA SUSPENSÃO		X	
PARADO MOTIVO: MANUTENÇÃO		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		X	1
POSSUI MULTAS: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>		14- CARROCERIA		X	
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		X	
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?		16- BANCOS		X	
		17- FORRAÇÕES		X	
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ? Leilão		18- DIFERENCIAL		X	
		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS		X	
VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):					
			VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 23.311,00		
			VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$		
OBSERVAÇÕES GERAIS					
Veículo em estado regular, com possibilidade de recuperação ao uso.					
CONCLUSÃO:					
Nos termos da legislação vigente declaramos que o veículo deverá ser:		Responsável Técnico 1:		Responsável 2:	
Consertado <input type="checkbox"/> Desativado <input checked="" type="checkbox"/>		Leonardo Araújo dos Santos		Wagner Coradini de Oliveira	
		Matrícula: 4570278		Matrícula: 4604296	
Classificado como:		Data da publicação da CAVE no DOE		Responsável 3:	
<input type="checkbox"/> Adequado Uso <input checked="" type="checkbox"/> Recuperável		5/25/2023		Jorge dos Santos Bagesteiro	
<input type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> Irrecuperável		pág. 91		Matrícula: 3949788	

