



MARANGONI LEILÕES
R EMILIANO PERNETA NRº: 297
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CEP: 80010050



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00001801



MPOLO TORINO GVA - VOLVO



Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Data Impressão: 11/06/2026 12:25

Data Vistoria: 11/06/2026 12:05

Cliente:

Nome: **Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão**

CPF/CNPJ: **76.950.039/0001-31**

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: MPOLO TORINO GVA - VOLVO	Ano Fab / Modelo: 2001/2001
Tipo Veículo: Veículo Pesado	Condições Veículo: SUCATA
Placa: ABW5970	UF/Cidade Placa: PR/ENGENHEIRO BELTRAO
Nr Motor: DH10A340158268853	Nr Motor BIN: DH10A340158268853
Nr Chassi: 9BV1MD4101E318259	Nr Chassi BIN: 9BV1MD4101E318259
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:
Combustível: Diesel	Combustível BIN: Diesel
Cor: Laranja	Cor BIN: Laranja
Tem KIT GNV: Não	

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão

Valor da Avaliação: R\$ 6.000,00 (seis mil reais)

Veículo em mal estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio, e que não foi possível aferir o funcionamento da parte mecânica e seus componentes. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, não sendo possível atestar seu funcionamento e que para tanto seria necessária uma revisão técnica do veículo, o que foge ao escopo do presente trabalho. Nos leilões (liquidação forçada) os bens são arrematados no estado que se apresentam. Não se configura então relação de consumo nem pode haver alegação por parte do arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vício redibitório (vício oculto que apartaria o consumidor para ser restituído pelo comitente dos valores gastos por esse defeito). Tal fato tem implicação direta no valor desta avaliação, uma vez que o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.



FRENTE



PLACA



TRASEIRA



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001801

Placa: ABW5970

Data Impressão: 11/06/2026 12:25

Nr Motor: DH10A340158268853

Nr Chassi: 9BV1MD4101E318259

Base de Dados

1 - BIN FEDERAL



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	Placa	ABW5970
Renavam	00771529759	Chassi	9BV1MD4101E318259
Remarcação Chassi	NORMAL	Nr Motor	DH10A340158268853
Município	ENGENHEIRO BELTRAO	UF	PR
Tipo	ONIBUS	Categoria	PASSAGEIRO
Marca Modelo	VOLVO/MPOLO TORINO GVA	Ano Fab	2001
Ano Mod	2001	Procedência Veículo	NACIONAL
Combustível	DIESEL	Cor	LARANJA
Potência	340	CPF/CNPJ Faturado	43999424000114
CPF/CNPJ Proprietário	7*****		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	ACESSIBILIDADE	Restrição Judicial	NAO
Comunicação de Venda	NAO		



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NAO
---------	-----



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001801

Placa: ABW5970

Data Impressão: 11/06/2026 12:25

Nr Motor: DH10A340158268853

Nr Chassi: 9BV1MD4101E318259



FRENTE




PLACA



TRASEIRA



INTERIOR



MOTOR COMPARTIMENTO

ID Vistoria: 00001801

Placa: ABW5970

Data Impressão: 11/06/2026 12:25

Nr Motor: DH10A340158268853

Nr Chassi: 9BV1MD4101E318259

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estrutural do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'MARANGONI LEILOES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



MARANGONI LEILOES
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil