



23120400033247

 <b>GOVERNO DO ESTADO</b> <b>RIO GRANDE DO SUL</b>		<b>Secretaria do Planejamento,</b> <b>Orçamento e Gestão</b> <b>Subsecretaria de Patrimônio do Estado</b>	
<b>LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULO</b>			
Secretaria:			
ATIVACÃO <input type="checkbox"/>	AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/>	CONCERTO <input type="checkbox"/>	DESATIVACÃO <input checked="" type="checkbox"/>
ORGÃO: <b>DIVISÃO DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO</b>		UNIDADE:	
LOCAL DE INSPEÇÃO (endereço completo, ex: Rua/Av., n°, bairro):		OFICINA (Rua Delegado Grant nº 148, Santana)	
PROCESSO Nº: <b>23/1204-0003324-7</b>		DATA: <b>31/10/2024</b>	
<b>ASSUNTO: DESATIVACÃO</b>			
<b>CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO</b>		<b>ESTADO DE CONSERVAÇÃO</b>	
PLACA: <b>IQN-0458</b>	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular
PREFIXO: <b>-</b>	1- MOTOR		<input checked="" type="checkbox"/>
TIPO/MARCA: <b>GM</b>	2- AGREGADOS MOTOR		<input checked="" type="checkbox"/>
MODELO: <b>PRISMA JOY</b>	3- CAIXA/CÂMBIO		<input checked="" type="checkbox"/>
COR: <b>PRETA</b>	4- AGREGADOS CAIXA		<input checked="" type="checkbox"/>
CHASSI: <b>9BGRJ6940AG254666</b>	5- SISTEMA DIREÇÃO		<input checked="" type="checkbox"/>
ANO DE FAB./MODELO: <b>2009/2010</b>	6- SISTEMA DE FREIOS		<input checked="" type="checkbox"/>
RENAVAM: <b>193771810</b>	7- SISTEMA ELÉTRICO		<input checked="" type="checkbox"/>
POTÊNCIA: <b>95CV</b>	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO		<input checked="" type="checkbox"/>
QUILOMETRAGEM: <b>83.573</b>	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB		<input checked="" type="checkbox"/>
COMBUSTÍVEL: FLEX <input checked="" type="checkbox"/> GAS <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>	10- SIST. ARREFECIMENTO		<input checked="" type="checkbox"/>
Nº DO MOTOR: <b>T10037438</b>	11- AGREGADOS SIST. ARREF.		<input checked="" type="checkbox"/>
VEÍCULO RODANDO: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	12- SISTEMA SUSPENSÃO		<input checked="" type="checkbox"/>
PARADO MOTIVO: <b>MOTOR</b>	13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>
POSSUI MULTAS: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	14- CARROCERIA		<input checked="" type="checkbox"/>
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		<input checked="" type="checkbox"/>
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS? <b>RADIADOR, CONDENSADORA,</b>	16- BANCOS		<input checked="" type="checkbox"/>
ALTERNADOR E PNEU DO ESTEPE	17- FORRAÇÕES		<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?	18- DIFERENCIAL		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>DESATIVACÃO</b>	19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS		<input checked="" type="checkbox"/>
VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):			
		VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 23.894,00	
		VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO:	

<b>CONCLUSÃO:</b> <b>OBS.: O VEÍCULO É BAIXADO NO DTERS SOMENTE EM CASO DE DESATIVACÃO POR DOAÇÃO OU DESATIVACÃO DEFINITIVA/ALIENAÇÃO.</b>	
Nos termos do Decreto nº 47.57/10, e Resolução nº 04/10, SARH, declaramos que o veículo deverá ser: concertado <input type="checkbox"/> desativado <input checked="" type="checkbox"/> (PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)	Responsável Técnico: Matrícula: <b>Márcio Rodrigues</b> Inspetor de Polícia ID 4680254
Classificado como: <input type="checkbox"/> Adequado uso <input checked="" type="checkbox"/> recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> Irrecuperável	Responsável 1: Matrícula: <b>Sérgio Antônio Santanna Ribeiro Júnior</b> Escrivão de Polícia Id. 2393212 Responsável 2: Matrícula: <b>Julio Moraes Lermen</b> ESCRIVÃO DE POLÍCIA ID 4000048