



H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME
Rua Noel Rosa NRº: 539
Cidade/UF: Guarulhos/SP - Jd. Pinhal CEP: 07120200
Tel: (11) 98464-1750 |



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00002913

**GOL 1000I - VOLKSWAGEN**

Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Data Impressão: 22/05/2025 09:58

Data Vistoria: 22/05/2025 09:59

Cliente:Nome: **Patio Sul Brasil Araucaria**CPF/CNPJ: **42.923.308/0001-59****Dados do proprietário:**Proprietário: **CARLOS LEANDRO FARIA**CPF/CNPJ: **173.403.458-09****Vistoria Veicular:**Modelo Veic.: **GOL 1000I - VOLKSWAGEN**Ano Fab / Modelo: **1996/1996**Tipo Veículo: **Veículo Leve**Condições Veículo: **SUCATA**Placa: **CFE6619**UF/Cidade Placa: **SP/POA-SP**Nr Motor: **201430**Nr Motor BIN: **201430**Condições Motor: **Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)**Nr Chassi: **9BWZZZ377TT032839**Nr Chassi BIN: **9BWZZZ377TT032839**Condições Chassi: **Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: **Gasolina**Combustível BIN: **Gasolina**Cor: **Vermelho**Cor BIN: **Vermelho**Tem KIT GNV: **Não****Observação:****Finalidade: Venda forçada em leilão****Valor da Avaliação: R\$ 800,00 (oitocentos reais)****BLOQUEIO JUDICIAL**

Veiculo em mal estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.




FRENTE



PLACA



TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002913

Placa: CFE6619

Data Impressão: 22/05/2025 09:58

Nr Motor: 201430

Nr Chassi: 9BWZZZ377TT032839

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	CFE6619	Renavam	00649584317
Chassi	9BWZZZ377TT032839	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	201430	Categoria	PARTICULAR
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	GOL 1000I
Ano Fab.	1996	Ano Mod.	1996
Cor	VERMELHA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	POA-SP
Espécie	MISTO	Potência	52
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1000		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda NÃO INFORMADO

Data Inclusao Venda NÃO INFORMADO



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 160,22	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 2.215,12
Valor Débito Licenc	160,22	Valor Débito Multa	2.215,12

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario 1*****

Proprietário

C**** L***** F****

Página 2

Restrições:			
Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	COMUNICADO DE VENDAS REGISTRADO
Restrição 2	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: BLOQUEIOS DIVERSOS TIPO BLOQUEIOS DIVERSOS. CRLV NRO 011073200323, EXERC	Restrição 3	INSPECAO AMBIENTAL: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK
Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	CONSTA RESTRIÇÃO DE RENAJUD		









BIN FEDERAL			
Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	Placa	CFE6619
Renavam	00649584317	Chassi	9BWZZZ377TT032839
Remarcação Chassi	NORMAL	Nr Motor	201430
Município	POA	UF	SP
Tipo	AUTOMOVEL	Categoria	MISTO
Marca Modelo	VW/GOL 1000I	Ano Fab	1996
Ano Mod	1996	Procedência Veículo	NACIONAL
Montagem	COMPLETA	Nr Carroceria	INEXISTENTE
Combustível	GASOLINA	Cilindradas	1000
Cor	VERMELHA	Potência	52
CPF/CNPJ Faturado	56972698000161	UF Faturamento	SP
Última Atualização	24/02/2012	CPF/CNPJ Proprietário	1*****

BIN FEDERAL - Restrições:			
Situação	CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD	Restrição 2	BLOQUEIOS DIVERSOS BLOQUEIOS DIVERSOS. CRLV NRO 011073200323, EXERC 2013 RECOLHIDO POR INFRACAO DE
Restrição 3	BLOQUEIOS DIVERSOS. CRLV NRO 011073200323, EXERC 2013 RECOLHIDO POR INFRACAO DE TRANSITO CONF CRR	Restrição Judicial	SIM
Comunicação de Venda	NAO		

RENAJUD (CORTESIA):	
RENAJUD	SIM

Débitos / Multas	
*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br .	

FOTOS DO VEÍCULO			Página 3
ID Vistoria: 00002913	Placa: CFE6619	Data Impressão: 22/05/2025 09:58	
Nr Motor: 201430	Nr Chassi: 9BWZZZ377TT032839		

		
FRENTE	PLACA	TRASEIRA
		
CHASSI	MOTOR	
		
	MOTOR COMPARTIMENTO	INTERIOR

ID Vistoria: 00002913

Placa: CFE6619

Data Impressão: 22/05/2025 09:58

Nr Motor: 201430

Nr Chassi: 9BWZZZ377TT032839

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análises estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, **sem** como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil