

O.S. Nº: 064707

ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL BA



ESTAF
EQUIPAMENTOS



Ordem de Serviço	Data Programada	Aplicação
064707	17/06/2025	HOP060912 Torre de Iluminacao QLT M10P 220V - N. Serie HOP060912

Informações Gerais	Padrões de Execução
Filial: 3 - ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL SP Código do Contrato: Cliente: 00721 - ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL BA Solicitante/Funcionário: 00389 - VITOR EMANUEL ROCHA NERI Responsável: 00720 - ALTIERES BRASILINO DA FONSECA Distância Estaf x Cliente: 0 Endereço de Obra:	Prazo de Entrega: 17/06/2025 Início Parada: 09:00 Fim Parada: 09:23 Tempo de Execução: 00:00 Tipo de Manutenção: CHK - CHECKLIST Prioridade: Média Horímetro: 0

Serviço Solicitado: CHECKLIST DE VENDA

Observações: Horímetro: 00418.8

Equipamento operacional

Observações: Falha de partida devido à bateria sem carga. Testado com outra bateria, equipamento funcionou normalmente. Bateria necessita recarga.

Observações do Plano:

E = EXECUTADO / P = PENDENTE / N = NÃO EXECUTADO

E	P	N	Descrição
✓			001-PARTE EXTERNA
✓			002-PARTE INTERNA - MOTOR - SISTEMA HIDRÁULICO
✓			003-PAINÉIS - CONTROLES - INDICADORES
✓			004-BATERIAS
✓			005-BANDEJAS/CABOS
✓			006-CHASSI DE IDENTIFICAÇÃO DO GERADOR
✓			007-ACESSÓRIOS/IMAGENS COMPLEMENTARES

E	P	N	Ocorrência	Causa	Serviço	Material	Qtde Real
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	
✓					-	-	

Executante	Início do Serviço	Fim do Serviço	Tempo
00720 - ALTIERES BRASILINO DA FONSECA	23/06/2025 09:00	23/06/2025 09:23	00:23

Classificação da Visita	Responsabilidade da Falha

Assinatura da O.S.

ALTIERES
SIGN-Altieres 23062025-103030

Relatório Fotográfico - Registro de Serviços

camera_23_06_2025_10_21_41.jpg



camera_23_06_2025_10_22_14.jpg



camera_23_06_2025_10_23_17.jpg



camera_23_06_2025_10_23_37.jpg



camera_23_06_2025_10_24_00.jpg



camera_23_06_2025_10_25_37.jpg



camera_23_06_2025_10_26_46.jpg



camera_23_06_2025_10_27_15.jpg



camera_23_06_2025_10_27_58.jpg



camera_23_06_2025_10_28_17.jpg



camera_23_06_2025_10_28_37.jpg



camera_23_06_2025_10_29_17.jpg



camera_23_06_2025_10_29_49.jpg

23/06/2025 10:29:49
[-23.4843214;-46.8971994]

Relatório Fotográfico - Fotos Gerais do Equipamento