



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00001651

 **FORD F 100 A - FORD**



Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Data Impressão: 02/04/2026 16:11

Data Vistoria: 02/03/2026 15:10

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: FORD F 100 A - FORD	Ano Fab / Modelo: 1979/1979	
Tipo Veículo: Veículo Leve	Condições Veículo: SUCATA	
Placa: ADN3D14	UF/Cidade Placa: PR/SANTA HELENA	
Nr Motor:	Nr Motor BIN: SEM REGISTRO	Condições Motor: Devido ao ano de fabricação do veículo acima citado, o número do motor não consta no registro dos órgãos competentes (BIN) conforme pesquisas
Nr Chassi: LA7AXD45387	Nr Chassi BIN: LA7AXD45387	Condições Chassi: Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível: Diesel	Combustível BIN: Diesel	
Cor: Cinza	Cor BIN: Cinza	
Tem KIT GNV: Não		

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão

Valor da Avaliação: R\$ 1.500,00 (mil quinhentos reais)

Veículo em mal estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.



FRENTE



PLACA



TRASEIRA



CHASSI





CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001651

Placa: ADN3D14

Data Impressão: 02/04/2026 16:11

Nr Motor:

Nr Chassi: LA7AXD45387

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	ADN3D14	Renavam	00512809909
Chassi	LA7AXD45387	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Categoria	PARTICULAR	Marca	FORD
Modelo	FORD F 100 A	Ano Fab.	1979
Ano Mod.	1979	Cor	CINZA
Combustível	DIESEL	UF	PR
Município	SANTA HELENA	Procedência Veículo	NACIONAL
Mensagem	MOTOR AGREGADO: -		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	7*****	Proprietário	J*** A***** B*****
-----------------------	--------	--------------	--------------------



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	ORDEM JUDICIAL	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	ORDEM JUDICIAL	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD
Restrição Judicial	CONSTA RESTRICAO JUDICIAL	Restrição Tributária	NADA CONSTA

BIN FEDERAL



Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	ADN3D14	Renavam	00512809909
Chassi	LA7AXD45387	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	02290413355	Município	SANTA HELENA
UF	PR	Tipo	CAMINHONETE
Marca Modelo	FORD/FORD/F100A	Ano Fab	1979

Página 2

Ano Mod	1979	Procedência Veículo	NACIONAL
Montagem	COMPLETA	Combustível	DIESEL
Cor	CINZA	CPF/CNPJ Proprietário	7*****
BIN FEDERAL - Restrições:			
Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RENAJUD
Restrição 2	RENAINF RENAJUD	Restrição 3	RENAJUD: SIM
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA
RENAJUD (CORTESIA):			
RENAJUD	NADA CONSTA		

 **FOTOS DO VEÍCULO**

ID Vistoria: 00001651 **Placa:** ADN3D14 *Data Impressão:* 02/04/2026 16:11
Nr Motor: **Nr Chassi:** LA7AXD45387





MOTOR COMPARTIMENTO



INTERIOR

ID Vistoria: 00001651

Placa: ADN3D14

Data Impressão: 02/04/2026 16:11

Nr Motor:

Nr Chassi: LA7AXD45387

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'MARANGONI LEILOES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

MARANGONI LEILOES
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Página 4

