



MARANGONI LEILÕES
R EMILIANO PERNETA NRº: 297
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CEP: 80010050



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00000745



NOMA SR2E18RT2 CG(NACIONAL) - SR



Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Data Impressão: 04/08/2026 14:01

Data Vistoria: 07/03/2024 17:39

Cliente:

Nome: 14º Vara Federal de Curitiba

CPF/CNPJ: 00

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: NOMA SR2E18RT2 CG(NACIONAL) - SR

Ano Fab / Modelo: 2010/2010

Tipo Veículo: Veículo Pesado

Condições Veículo: CONSERVADO

Placa: ATS0F75

UF/Cidade Placa: MT/CUIABA-MT

Nr Motor: REBOQUE

Nr Motor BIN:

Condições Motor: O veículo não possui gravação de motor - REBOQUE.

Nr Chassi:

9EP070820A1004264

Nr Chassi BIN:

9EP070820A1004264

Condições Chassi: Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão**Valor da Avaliação: R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)**

Veículo em condição de conservação regular. O mesmo está parado no pátio. Considerou-se a condição geral de conservação do veículo, uma vez que ele esteve parado por um longo período, podendo apresentar danos totais ou parciais. O bem será entregue no estado em que se encontra. No entendimento e confiança dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões apresentadas neste trabalho são fundamentadas em pesquisas e considerações dos valores de mercado, especificamente os valores de venda em leilões públicos e judiciais.



PLACA



TRASEIRA



CHASSI



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000745

Placa: ATS0F75

Data Impressão: 04/08/2026 14:01

Nr Motor: REBOQUE

Nr Chassi: 9EP070820A1004264



Avaliação:

Eixos

Tipo Eixo:



2

Condições Gerais

Pintura:



Regular

Lataria:



Bom

Pneus

Estado dos Pneus:



Ruins

Pneu Estepe:



Ruins

Chassi

Chassi Oxidado:



Sim

Chassi Remarcado :



Sim



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000745

Placa: ATS0F75

Data Impressão: 04/08/2026 14:01

Nr Motor: REBOQUE

Nr Chassi: 9EP070820A1004264

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	SEMI-REBOQUE
Placa	ATS0F75	Renavam	00224751905
Chassi	9EP070820A1004264	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Categoria	ALUGUEL	Marca	SR
Modelo	NOMA SR2E18RT2 CG(NACIONAL)	Ano Fab.	2010
Ano Mod.	2010	Cor	BRANCA
Combustível	*****	UF	MT
Município	CUIABA-MT	Espécie	CARGA
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	CARROCERIA ABERTA
Capacidade Carga	2500	Nr Eixos	2
Eixo Tras. Diferencial	201006N106023	PBT	1700

Mensagem MOTOR AGREGADO:



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda NÃO INFORMADO

Data Inclusao Venda NÃO INFORMADO



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario 6*****

Proprietário O***** D* L*** G****



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Administrativa	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição Guincho	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA		



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000745

Placa: ATS0F75

Data Impressão: 04/08/2026 14:01

Nr Motor: REBOQUE

Nr Chassi: 9EP070820A1004264

Página 3





PLACA



TRASEIRA



CHASSI



ID Vistoria: 00000745

Placa: ATS0F75

Data Impressão: 04/08/2026 14:01

Nr Motor: REBOQUE

Nr Chassi: 9EP070820A1004264

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e **Página 14** executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do

exame, em razão do que a 'MARANGONI LEILOES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



MARANGONI LEILOES
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil