


TERMO DE AVALIAÇÃO
Leilão Nº 16/CEL/2026 Criciúma e Região

Depósito: Maracajá - Gelson Luiz Demarch ME*	
Remocão: 319150	Débitos: R\$ 1224,53
Placa: MCP7328	UF Emplacamento: SC
Marca Modelo: GM/CELTA 5 PORTAS	
Tipo: AUTOMOVEL	Ano Fab/Mod: 2002/2003

Motor digitado:	SC0011142	Chassi digitado:	9BGRD48X03G134110
Motor sistema:	SC0011142	Chassi sistema:	9BGRD48X03G134110
Motor BIN:	2F0008968	Chassi BIN:	9BGRD48X03G134110
Observação: V- MOTOR COM GRAVAÇÃO SC VERIFICAR Administrativa OFÍCIO SOLICITAÇÃO DE ETIQUETAS OF 202/2024			

DIANTEIRA	CHASSI	MOTOR
		


AVALIAÇÃO DE TRAFEGABILIDADE

Conservado () Sucata (☒) Reciclável () Veículo não encontrado ()

Número do Motor: SC 0011142 **Situação do motor:** Bom () Inservível/Inutilizar (☒)

Valor: 350,00

Data: 25/08/2026 **Responsável:** _____


José T. de Souza Jr.

CONDIÇÕES DO VEÍCULO

Lataria e Pintura	() Bom () Regular () Mau (☒) Péssimo () Faltante () Impossível Avaliar
Interior e Vidros	() Bom () Regular () Mau (☒) Péssimo () Faltante () Impossível Avaliar
Pneus	() Bom () Regular () Mau (☒) Péssimo () Faltante () Impossível Avaliar
Suspensão	() Bom () Regular () Mau () Péssimo () Faltante (☒) Impossível Avaliar
Motor	() Bom () Regular () Mau () Péssimo () Faltante (☒) Impossível Avaliar
Transmissão	() Bom () Regular () Mau () Péssimo () Faltante (☒) Impossível Avaliar
Câmbio	() Bom () Regular () Mau () Péssimo () Faltante (☒) Impossível Avaliar
Direção Freio	() Bom () Regular () Mau () Péssimo () Faltante (☒) Impossível Avaliar
Sistema Elétrico	() Bom () Regular () Mau () Péssimo () Faltante (☒) Impossível Avaliar
Diferencial	() Bom () Regular () Mau () Péssimo () Faltante (☒) Impossível Avaliar