



CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
		ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PLACA:	IJW-6342	1- MOTOR		X		
PREFIXO:	9249	2- AGREGADOS MOTOR		X		
TIPO/MARCA:	AUTOMÓVEL/ RENAULT	3- CAIXA/CÂMBIO		X		
MODELO:	DUSTER 1.6 E 4X2	4- AGREGADOS CAIXA		X		
COR:	BRANCA	5- SISTEMA DIREÇÃO		X		
CHASSI:	93YHSR7P5EJ880420	6- SISTEMA DE FREIOS		X		
ANO DE FAB./MODELO:	2013/2014	7- SISTEMA ELÉTRICO			X	
RENAVAM:	566850163	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO			X	
POTÊNCIA:	110 cv	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB			X	
QUILOMETRAGEM:	222.864	10- SIST. ARREFECIMENTO		X		
COMBUSTÍVEL: FLEX <input checked="" type="checkbox"/> GAS <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>		11- AGREGADOS SIST. ARREF.		X		
Nº DO MOTOR:	K4MD694Q118272	12- SISTEMA SUSPENSÃO			X	
VEÍCULO RODANDO: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		X		
PARADO MOTIVO: DESCARGA		14- CARROCERIA		X		
POSSUI MULTAS: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		X		
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		16- BANCOS		X		
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?		17- FORRAÇÕES		X		
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc)?		18- DIFERENCIAL				
Descarga		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS		X		
VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):		Mês de referência: Novembro 2023		VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ R\$ 47.862,00		
				VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$ R\$ 22.838,00		
OBSERVAÇÕES GERAIS						
Descarga do veículo orçado entre 40% e 80% do valor constante na tabela FIPE conforme documentação apresentada no processo.						
CONCLUSÃO:						
Após exames realizados, concluímos que somos de parecer favorável a descarga do referido veículo.						
Nos termos do Decreto nº 55985/21, e Instrução Normativa nº 05/21, declaramos que o veículo deve ser consertado <input type="checkbox"/> desativado <input checked="" type="checkbox"/>		Responsável Técnico: <i>Clairmar Pasini</i> Clairmar Pasini RG: 2022624445		Responsável 1: <i>Rodrigo André Scherf</i> RODRIGO ANDRÉ SCHERF - 3º TEN QTPM Id Func: 3592261		
(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO) Classificado como: <input type="checkbox"/> Adequado uso <input checked="" type="checkbox"/> recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> Irrecuperável		Data da publicação da CAVE no BI 00169/2023 05/09/2023		Responsável 2: <i>Vander Jacobsen de Oliveira</i> VANDER JACOBSEN DE OLIVEIRA - 2º Sgt QPM-1 Id Func: 3158645		