FORM 293 (00)

Check-List de Vistoria
Cotton Picker

SLC Agrícola

DADOS DA COTTON

MARCA: John Deere | MODELO: Colheitadeira 2056 9750 | ANO: 2008 | QUANT HORAS:

CHASSI Nº: C0097504070210 | SÉRIE: C0 9750 A070210 | ATIVO: 10108

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: ☐ ÓTIMO ☐ BOM ☒ RAZOÁVEL ☐ RUIM

ESTADO GERAL

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
MOTOR	ALTERNADOR	☐	☒	☐	☐	☐
	BOMBA E BICO	☐	☐	☐	☐	☒
	COMPRESSÃO	☐	☒	☐	☐	☒
	FILTRO DE AR	☐	☒	☐	☐	☐
	RADIADOR	☐	☒	☐	☐	☐
	PARTIDA/BATERIA	☐	☐	☐	☐	☒
	BOMBA DE ÁGUA	☐	☐	☐	☐	☒
	COLETOR DO ESCAPE	☐	☒	☐	☐	☐
	TURBINA	☐	☒	☐	☐	☐
	CORREIA	☐	☒	☐	☐	☐
		☐	☐	☐	☐	☐

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
DIREÇÃO+FREIO+PNEU	ALINHAMENTO RODA	☐	☒	☐	☐	☐
	BOMBA DIREÇÃO	☐	☒	☐	☐	☐
	UNIDADE HIDROSTÁT.	☐	☒	☐	☐	☐
	CILINDRO DIREÇÃO	☐	☒	☐	☐	☐
	FREIO DE MÃO	☐	☒	☐	☐	☐
	FREIO DE PÉ	☐	☒	☐	☐	☐
	PNEUS DIANTEIROS	☐	☒	☐	☐	☐
	PNEUS TRASEIROS	☐	☒	☐	☐	☐
	ROLAMENTOS RODAS	☐	☒	☐	☐	☐
	TERMINAL DIREÇÃO	☐	☒	☐	☐	☐
		☐	☐	☐	☐	☐

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
TRANSMISSÃO	EIXO TRASEIRO	☐	☐	☒	☐	☐
	EMBREAGEM	☐	☒	☐	☐	☐
	FUNC. DAS MARCHA	☐	☒	☐	☐	☐
	SELEÇÃO/MARCHA	☐	☒	☐	☐	☐
	RUÍDOS	☐	☒	☐	☐	☐
	REDUÇÃO FINAL	☐	☒	☐	☐	☐

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
GERAL	COMBUSTÍVEL	☐	☒	☐	☐	☐
	FARÓIS/CETAS/LANTERNA	☒	☐	☐	☐	☐
	HORÍMETRO	☒	☐	☐	☐	☐
	TECLAS DE COMANDO	☐	☒	☐	☐	☐
	TEMPERATURA	☐	☒	☐	☐	☐
	BUZINA/ SIRENE DE RÉ	☒	☐	☐	☐	☑

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
HIDRÁULICO	BOMBA HIDRÁULICA	☐	☒	☐	☐	☐
	CILINDROS	☐	☐	☐	☒	☐
	MOTOR HIDRO	☐	☒	☐	☐	☐
	MANGUEIRAS	☐	☒	☐	☐	☐
	BOMBA HIDRO	☐	☐	☒	☐	☐
	BLOCO DE VÁLVULAS	☐	☐	☐	☒	☐
	VAZAMENTOS	☐	☒	☐	☐	☐

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
ESTÉTICA	BANCO	☐	☒	☐	☐	☐
	PINTURA	☐	☐	☒	☐	☐
	CARROCERIA	☐	☒	☐	☐	☐
		☐	☐	☐	☐	☐

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
CONJUNTO INDUSTRIAL	SEPARADOR DE LINHAS	☐	☒	☐	☐	☐
	TAMBOR DE FUSO	☐	☒	☐	☐	☐
	CAIXA/CARDAN DAS UNID.	☐	☒	☐	☐	☐
	ENGRENAGENS	☐	☐	☐	☒	☐
	TUBOS E DUTOS	☐	☒	☐	☐	☐
	VENTILADOR	☐	☒	☐	☐	☐
	CESTO	☐	☒	☐	☐	☐
	SENSORES LINHA E ALTURA	☐	☒	☐	☐	☐
	ESTEIRA DO CESTO	☐	☐	☒	☐	☐
	FUNCIONAMNETO CONJ. INDUSTRIAL	☐	☒	☐	☐	☐
	CORREIAS	☐	☒	☐	☐	☐
	CHAVE DAS UNIDADES	☐	☒	☐	☐	☐
	RESERVATORIO DE GRAXA	☐	☒	☐	☐	☐
	RESERVATORIO DE ÁGUA	☐	☒	☐	☐	☐
	RMB	☐	☒	☐	☐	☐
	SENSORES RMB	☐	☒	☐	☐	☐
	UNIDADES	☐	☒	☐	☐	☐
	CALCADOR	☐	☒	☐	☐	☐

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
CABINE	COMPRESSOR AR COND.	☐	☒	☐	☐	☐
	ESPELHO DIR	☐	☒	☐	☐	☐
	ESPELHO ESQ	☐	☒	☐	☐	☐
	FECHADURA DIR	☐	☒	☐	☐	☐
	FECHADURA ESQ	☐	☒	☐	☐	☐
	PORTA DIR	☐	☒	☐	☐	☐
	PORTA ESQ	☐	☒	☐	☐	☐
	RETROVISOR	☐	☒	☐	☐	☐
	VIDROS	☐	☒	☐	☐	☐
	FORRAÇÃO	☐	☒	☐	☐	☐
	ALAVANCA MULTI-FUNÇÃO	☐	☒	☐	☐	☐
	ESCADAS	☐	☒	☐	☐	☐
	BANCO	☐	☒	☐	☐	☐
	FUNCIONAMENTO DISPLAY	☐	☒	☐	☐	☐

OBSERVAÇÕES:

Faltando com vazamento no bloco do motor, rodados traseiros com corte, pintura levemente danificada.