



24120300239108



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
Secretaria do Planejamento,
Orçamento e Gestão
Subsecretaria de Patrimônio
do Estado

LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULO

Secretaria:

ATIVACÃO ☐

AVALIAÇÃO ☐

CONCERTO ☐

DESATIVACÃO ☒

TRANSFERÊNCIA ☐

ÓRGÃO: Brigada Militar

UNIDADE: CRPO Planalto

LOCAL DE INSPEÇÃO: Av Coronel Pelegrini, 562, Bairro Rodrigues.

DATA: 10/10/2024

PROCESSO Nº: 24/1203-0023910-8

ASSUNTO: Descarga de VTR.

| CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO | ESTADO DE CONSERVAÇÃO | | | |
|--|---------------------------------|-----|---------|---------|
| | ITENS AVALIADOS | Bom | Regular | Péssimo |
| PLACA: ILW0920 | 1- MOTOR | | | X |
| PREFIXO: 8328 | 2- AGREGADOS MOTOR | | | X |
| TIPO/MARCA: FORD | 3- CAIXA/CÂMBIO | | | X |
| MODELO: COURIER 1.6 L | 4- AGREGADOS CAIXA | | | X |
| COR: BRANCA | 5- SISTEMA DIREÇÃO | | | X |
| CHASSI: 9BFNSZPPA4B962531 | 6- SISTEMA DE FREIOS | | | X |
| ANO DE FAB./MODELO: 2004 | 7- SISTEMA ELÉTRICO | | | X |
| RENAVAM: 829418075 | 8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO | | | X |
| POTÊNCIA: 103CV | 9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB | | | X |
| QUILOMETRAGEM: não marca | 10- SIST. ARREFECIMENTO | | | X |
| COMBUSTÍVEL: FLEX <input type="checkbox"/> GAS <input checked="" type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/> | 11- AGREGADOS SIST. ARREF. | | | X |
| Nº DO MOTOR: CCKA4962531 | 12- SISTEMA SUSPENSÃO | | | X |
| VEÍCULO RODANDO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | 13- PNEUS / RODAS / ESTEPE | | | X |
| PARADO MOTIVO: Defeitos Mecânicos | 14- CARROCERIA | | | X |
| POSSUI MULTAS: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> | 15- INTERIOR / ACESSÓRIOS | | | X |
| USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> | 16- BANCOS | | | X |
| CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS? | 17- FORRAÇÕES | | | X |
| DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ? | 18- DIFERENCIAL | | | X |
| | 19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS | | | X |

VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):

VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$

R\$ 21.656,00

VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$

R\$ 1.000,00

OBSERVAÇÕES GERAIS

Veículo exposto as intempéries climáticas a mais de 2 anos.

CONCLUSÃO:

OBS.: O VEÍCULO É BAIXADO NO DTERS SOMENTE EM CASO DE DESATIVACÃO POR DOAÇÃO OU DESATIVACÃO DEFINITIVA/ALIENAÇÃO.

Nos termos da Instrução Normativa xxxxx declaramos que o veículo deverá ser:

consertado ☐

desativado ☒

(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)

Classificado como,

☐ Adequado uso

☐ recuperável

☐ Material Ferroso

☒ irrecuperável

Responsável Técnico:

Sd QPM-1 LEONARDO BETTANIN

Matrícula: 2918099

Data da publicação da CAVE no DOE

BI nº 00038 - 29/02/2024

pág. 1026

Responsável 1:

2º SGT FRANCIELE RODRIGUES SEGANFREDO

Matrícula: 2887525

Responsável 2:

Sd QPM-1 ENEIAS SILVEIRA DORNELLES

Matrícula: 3150291

