



MARANGONI LEILÕES
R EMILIANO PERNETA NRº: 297
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CEP: 80010050

**LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR**

Numeração: 00000129

**CELTA 3 PORTAS - GM**

Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil 2

Data Impressão: 23/03/2026 17:29

Data Vistoria: 23/03/2026 17:27

Cliente:Nome: **Vara Criminal de Matelândia**CPF/CNPJ: **00.000.000/0000-00****Vistoria Veicular:**Modelo Veic.: **CELTA 3 PORTAS - GM**Ano Fab / Modelo: **2003/2004**Tipo Veículo: **Veículo Leve**Condições Veículo: **SUCATA**Placa: **DJG4587**UF/Cidade Placa: **SP/PRAIA GRANDE**Nr Motor: **6V0016525**Nr Motor BIN: **6V0016525**Condições Motor: **Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)**Nr Chassi: **9BGRD08X04G117020**Nr Chassi BIN: **9BGRD08X04G117020**Condições Chassi: **Gravação em estado inicial de corrosão se faz necessário tratamento da chapa suporte.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: **000122601**Combustível: **Gasolina**Combustível BIN: **Gasolina**Cor: **Azul**Cor BIN: **Azul**Tem KIT GNV: **Não****Leilão:**Leilão: **Vara Criminal de Matelândia**

Responsável:

Observação:**Finalidade: Venda forçada em leilão****Valor da Avaliação: R\$ 1.000,00 (mil reais)**

Veículo em mal estado de conservação, o mesmo encontra-se parado no pátio a um considerável período de tempo, e que não foi possível aferir o funcionamento da parte mecânica e demais componentes. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, não sendo possível atestar o funcionamento, e que para tanto, seria necessária revisão técnica do veículo, o que foge ao escopo do presente trabalho. Nos leilões (liquidação forçada) os bens são arrematados no estado em que se apresentam. Não se configura então relação de consumo, nem pode haver alegação por parte do arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vício redibitório (vício oculto que apararia o consumidor para ser restituído pelo comitente dos valores gastos por esse defeito). Tal fato tem implicação direta no valor desta avaliação, uma vez que, o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.




FRENTE



PLACA



TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000129

Placa: DJG4587

Data Impressão: 23/03/2026 17:29

Nr Motor: 6V0016525

Nr Chassi: 9BGRD08X04G117020

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULAÇÃO	Tipo	AUTOMÓVEL
Placa	DJG4587	Renavam	813365970
Chassi	9BGRD08X04G117020	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	6V0016525	Nr Caixa Câmbio	000122601
Categoria	PARTICULAR	Marca	GM
Modelo	CELTA 3 PORTAS	Ano Fab.	2003
Ano Mod.	2004	Cor	AZUL
Combustível	GASOLINA	UF	SP
Município	PRAIA GRANDE	Espécie	PASSAGEIRO
Potência	070	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	Não INFORMADO	Cilindradas	1000
Capacidade Passageiros	005	Terceiro Eixo	NÃO INFORMADO
Eixo Tras. Diferencial	Não INFORMADO	PBT	0,0000
CMT	0,0190		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Proprietários:

CPF CNPJ Prop. Ant.	*****	Proprietário Anterior	C** ***** D* A** M*****
CPF CNPJ Proprietario	2*****	Proprietário	G**** M**** B****

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULAÇÃO	Restrição 1	OCORRÊNCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 2	ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA		

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000129

Placa: DJG4587

Data Impressão: 23/03/2026 17:29

Nr Motor: 6V0016525

Nr Chassi: 9BGRD08X04G117020




FRENTE



PLACA



TRASEIRA



CHASSI




MOTOR




MOTOR COMPARTIMENTO

Página 3



INTERIOR



ID Vistoria: 00000129

Placa: DJG4587

Data Impressão: 23/03/2026 17:29

Nr Motor: 6V0016525

Nr Chassi: 9BGRD08X04G117020

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'MARANGONI LEILOES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV. Página 4
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



MARANGONI LEILOES
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil 2
