



MARANGONI LEILÕES
R EMILIANO PERNETA NRº: 297
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CEP: 80010050



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00001720



ECOSPORT TIT AT 20 - FORD



Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil 2

Data Impressão: 25/03/2026 10:59

Data Vistoria: 25/03/2026 10:47

Cliente:

Nome: 3ª VARA CRIMINAL DE FOZ DO IGUAÇU

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: ECOSPORT TIT AT 20 - FORD	Ano Fab / Modelo: 2014/2014
Tipo Veículo: Veículo Leve	Condições Veículo: CONSERVADO
Placa: FTS0603	UF/Cidade Placa: SP/SAO PAULO-SP
Nr Motor: TJAE8898914	Nr Motor BIN: TJAE8898914
	Condições Motor: Numeração não registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)
Nr Chassi: INACESSIVEL	Nr Chassi BIN: 9BFZB55H3E8898914
	Condições Chassi: Gravação obstruída / sem acesso (item excluído de parecer técnico!)
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:
Combustível: Gasolina e Álcool	Combustível BIN: Gasolina e Álcool
Cor: Branca	Cor BIN: Branca
Tem KIT GNV: Não	

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão

Valor da Avaliação: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)

**RESTRIÇÃO JUDICIAL
VEICULO COM CHASSI INACESSIVEL, SE NECESSARIO REGULARIZAÇÃO
POR CONTA DO ARREMATANTE**

Veiculo em regular estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.



FRENTE



PLACA



TRASEIRA



MOTOR



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001720

Placa: FTS0603

Data Impressão: 25/03/2026 10:59

Nr Motor: TJJAE8898914

Nr Chassi: INACESSIVEL

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Numeração do CHASSI digitada difere da BIN



Numeração do CHASSI digitada difere da BIN ESTADUAL



Numeração do CHASSI digitada difere da BIN FEDERAL



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMIONETA
Placa	FTS0603	Renavam	01011334647
Chassi	9BFZB55H3E8898914	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	TJJAE8898914	Categoria	PARTICULAR
Marca	FORD	Modelo	ECOSPORT TIT AT 20
Ano Fab.	2014	Ano Mod.	2014
Cor	BRANCA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	SP	Município	SAO PAULO-SP
Espécie	MISTO	Potência	147
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1999	Capacidade Carga	37
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	169	CMT	202



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda NÃO INFORMADO

Data Inclusao Venda NÃO INFORMADO



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario 0*****

Proprietário

T**** T***** A***** D* V***** L***

Página 2



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO JUDICIAL: CONSTA
		RESTRICAO JUDICIAL	
Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: ALIENACAO FIDUCIARIA	Restrição 3	OUTRAS RESTRICOES: RENAJUD
Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	CONSTA RESTRIÇÃO DE RENAJUD		



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	FTS0603	Renavam	01011334647
Chassi	9BFZB55H3E8898914	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	TJJA8898914	Município	SAO PAULO
UF	SP	Tipo	CAMIONETA
Categoria	MISTO	Marca Modelo	FORD/ECOSPORT TIT AT 2.0
Ano Fab	2014	Ano Mod	2014
Procedência Veículo	NACIONAL	Nr Eixos	2
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	1999
Cor	BRANCA	Potência	147
Capacidade Passageiros	5	CMT	2.02
PTB	1.69	CPF/CNPJ Proprietário	0*****



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	53 - ALIENACAO_FIDUCIARIA_FILE_VEICULOS
Restrição 2	01 - RENAINF	Restrição 3	06 - RENAJUD
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
----------------	-------------



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001720
Nr Motor: TJJA8898914

Placa: FTS0603
Nr Chassi: INACESSIVEL

Data Impressão: 25/03/2026 10:59



FRENTE




PLACA



TRASEIRA



MOTOR



MOTOR COMPARTIMENTO



INTERIOR



ID Vistoria: 00001720

Placa: FTS0603

Data Impressão: 25/03/2026 10:59

Nr Motor: TJJA E8898914

Nr Chassi: INACESSIVEL

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'MARANGONI LEILOES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



MARANGONI LEILOES
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil 2
