



GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão Subsecretaria de Patrimônio do Estado		LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULO				
Secretaria: ATIVAÇÃO <input type="checkbox"/> AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/> CONserto <input type="checkbox"/> DESATIVAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>						
ÓRGÃO: <u>BRIGADA MILITAR</u> UNIDADE: <u>19º BPM</u> LOCAL DE INSPEÇÃO (endereço completo, ex: Rua/Av., n°, bairro): <u>CEL. APARICIO BORGES - PARTENON</u> DATA: <u>19/07/24</u> PROCESSO Nº: <u>231203-0012015-6</u> ASSUNTO: <u>BAIXA PATRIMONIAL</u>						
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
PLACA: <u>3BM 3431</u>	PREFIXO: <u>6800</u>	1- MOTOR	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
TIPO/MARCA: <u>GM CHEVROLET</u>	MODELO: <u>BLAZER</u>	2- AGREGADOS MOTOR			<input checked="" type="checkbox"/>	
COR: <u>VERDE</u>	CHASSI: <u>9BG11GHFURC412045</u>	3- CAIXA/CÂMBIO			<input checked="" type="checkbox"/>	
ANO DE FAB./MODELO: <u>2010</u>	RENAVAM: <u>239184065</u>	4- AGREGADOS CAIXA			<input checked="" type="checkbox"/>	
POTÊNCIA: <u>147 CV a 5200RPM</u>	QUILOMETRAGEM: <u>NÃO FOI POSSÍVEL</u>	5- SISTEMA DIREÇÃO		<input checked="" type="checkbox"/>		
COMBUSTÍVEL: FLEX <input checked="" type="checkbox"/> GAS <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>	Nº DO MOTOR: <u>V20042041</u>	6- SISTEMA DE FREIOS		<input checked="" type="checkbox"/>		
VEÍCULO RODANDO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	PARADO MOTIVO: <u>MANUTENÇÃO</u>	7- SISTEMA ELÉTRICO			<input checked="" type="checkbox"/>	
POSSUI MULTAS: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO		<input checked="" type="checkbox"/>		
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?	DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ? <u>LEILÃO</u>	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB		<input checked="" type="checkbox"/>		
		10- SIST. ARREFECIMENTO		<input checked="" type="checkbox"/>		
		11- AGREGADOS SIST. ARREF.		<input checked="" type="checkbox"/>		
		12- SISTEMA SUSPENSÃO			<input checked="" type="checkbox"/>	
		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>		
		14- CARROCERIA		<input checked="" type="checkbox"/>		
		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS			<input checked="" type="checkbox"/>	
		16- BANCOS		<input checked="" type="checkbox"/>		
		17- FORRAÇÕES		<input checked="" type="checkbox"/>		
		18- DIFERENCIAL		<input checked="" type="checkbox"/>		
		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS		<input checked="" type="checkbox"/>		
VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):		VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ <u>R\$ 43.616,00</u>				
		VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$ <u>R\$ 12.093,00</u>				
OBSERVAÇÕES GERAIS						
<u>NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR A QUILOMETRAGEM.</u>						
<u>9BG11GHFURC412045</u> <u>V20042041</u>						
CONCLUSÃO:						
OBS.: O VEÍCULO É BAIXADO NO DTERS SOMENTE EM CASO DE DESATIVAÇÃO POR DOAÇÃO OU DESATIVAÇÃO DEFINITIVA/ALIENAÇÃO.						
Nos termos da Instrução Normativa xxxxx declaramos que o veículo deverá ser: consertado <input type="checkbox"/> desativado <input checked="" type="checkbox"/> (PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)		Responsável Técnico: <u>LUIZ CARLOS RODRIGUES SOARES JUNIOR</u> Matrícula: <u>4529588</u> <u>[Assinatura]</u>		Responsável 1: <u>ARTHUR ZAFANELLI MACHADO</u> Matrícula: <u>4616960</u> <u>Arthur Zafaneli Machado</u>		
Classificado como: <input type="checkbox"/> Adequado uso <input checked="" type="checkbox"/> recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> irrecuperável		Data da publicação da CAVE no <u>16/07/24</u> <u>BI</u> pág. <u>01341CPC</u>		Responsável 2: <u>JURY DE SOUZA CARVALHO</u> Matrícula: <u>4833864</u> <u>Jury de Souza Carvalho</u>		