



22120300316837

GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão Subsecretaria de Patrimônio do Estado		LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULO				
Secretaria: ATIVAÇÃO <input type="checkbox"/> AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/> CONserto <input type="checkbox"/> DESATIVAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>						
ÓRGÃO: Brigada militar		UNIDADE: 13º BPM			DATA: 23/07/2024	
LOCAL DE INSPEÇÃO (endereço completo, ex: Rua/Av., nº, bairro):		13º BPM ERECHIM			Descarga de VTR	
PROCESSO Nº: 23/1203-0031683-7		ASSUNTO: Desativação				
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
PLACA: ITR-0373		ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PREFIXO: 8423		1- MOTOR			X	
TIPO/MARCA: FIAT		2- AGREGADOS MOTOR		X		
MODELO: PALIO/WEEKEND ADV		3- CAIXA/CÂMBIO			X	
COR: BRANCA		4- AGREGADOS CAIXA		X		
CHASSI: 9BD373175D5011734		5- SISTEMA DIREÇÃO		X		
ANO DE FAB./MODELO: 2012/2013		6- SISTEMA DE FREIOS		X		
RENAVAM: 492472220		7- SISTEMA ELÉTRICO		X		BATERIA
POTÊNCIA: 132CV		8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO		X		
QUILOMETRAGEM: 237.501		9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB		X		
COMBUSTÍVEL: FLEX <input checked="" type="checkbox"/> GAS <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>		10- SIST. ARREFECIMENTO		X		
Nº DO MOTOR: 370A00112295618		11- AGREGADOS SIST. ARREF.		X		
VEÍCULO RODANDO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		12- SISTEMA SUSPENSÃO		X		
PARADO MOTIVO: PANE MECÂNICA		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		X		
POSSUI MULTAS: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		14- CARROCERIA		X		
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		X		
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?		16- BANCOS		X		
		17- FORRAÇÕES		X		
		18- DIFERENCIAL		X		
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS		X		
VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):			VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 37.013,00			
			VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 4.400,00			
OBSERVAÇÕES GERAIS						
VIATURA COM MOTOR E CAIXA DANIFICADOS PELO TEMPO DE USO E APRESENTANDO PROBLEMAS CONSTANTEMENTE, ELEVANDO OS VALORES DE MANUTENÇÃO, COM ISSO CONCLUIMOS QUE A MESMA DEVE SER DESATIVADA.						
CONCLUSÃO: Concluímos que conforme o decreto Nº50.033/13 . Art 28 o veículo deverá ser desativado como RECUPERÁVEL						
Nos termos da Instrução Normativa xxxxx declaramos que o veículo deverá ser: consertado <input type="checkbox"/> desativado <input checked="" type="checkbox"/> (PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)		Responsável Técnico: 2º Sgt PME JOSIMAR ANDRE CHIOCHETTA Id Func: 2262878 		Responsável 1: 1º TEN JULIANO OILSON MEDEIROS Matrícula: ID FUNC 2426099 		
Classificado como, <input type="checkbox"/> Adequado uso <input checked="" type="checkbox"/> recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> Irrecuperável		Data da publicação da CAVE no DOE / / pág. ____		Responsável 2: SD PIETRO BERNARDI Matrícula: ID FUNC 4669584 		