

O.S. Nº: 083292

ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL PR



	Ordem de Serviço	Data Programada	Aplicação
	083292	20/07/2026	132735 Plataforma Tipo Tesoura Eletrica Modelo TE08 Serie 132735
Informações Gerais			Padrões de Execução
Filial: 7 - ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL PR Código do Contrato: Cliente: 24593 - ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL PR Solicitante/Funcionário: 00700 - LUCAS VAZ DA SILVA Responsável: 00856 - MESSIAS DE LIMA SOUZA Distância Estaf x Cliente: 0 Endereço de Obra:			Prazo de Entrega: 20/07/2026 Início Parada: 15:19 Fim Parada: 16:40 Tempo de Execução: 00:00 Tipo de Manutenção: CHK - CHECKLIST Prioridade: Média Horímetro: 0
Serviço Solicitado: O.S DE VENDA (132735)			
Observações: O.S DE VENDA: Local do atendimento: [X]Estaf []Cliente Segue abaixo RELATÓRIO FOTOGRÁFICO do atendimento. (Registro obrigatório da Parte Externa e Interna do Equipamento e Local de Uso do Equipamento). TESTE DAS BATERIAS Número da bateria: 579-5087 Modelo da bateria: 445RC Ano da bateria: 2024 Nível do eletrólito (água):OK Tensão antes do processo (em vazio): 6.20 Processos aplicados: ELEVAÇÃO Tensão em carga (sob estresse): 5.61 Medição com densímetro: 1.26, 1.26, 1.26 Aprovada? Sim [X] Não [] Número da bateria: 579-5102 Modelo da bateria: 445RC Ano da bateria: 2024 Nível do eletrólito (água): OK Tensão antes do processo (em vazio): 6.18 Processos aplicados: ELEVAÇÃO Tensão em carga (sob estresse): 5.57 Medição com densímetro: 1.24, 1.24, 1.26 Aprovada? Sim [X] Não [] Número da bateria: 579-5103 Modelo da bateria: 445RC Ano da bateria: 2024 Nível do eletrólito (água): OK Tensão antes do processo (em vazio): 6.19 Processos aplicados: ELEVAÇÃO Tensão em carga (sob estresse): 5.52 Medição com densímetro: 1.26, 1.26, 1.26 Aprovada? Sim [X] Não [] Número da bateria: ACD-1532 Modelo da bateria: 445RC Ano da bateria: 2024 Nível do eletrólito (água): OK Tensão antes do processo (em vazio): 6.26 Processos aplicados: ELEVAÇÃO Tensão em carga (sob estresse): 5.76 Medição com densímetro: 1.26, 1.26, 1.26 Aprovada? Sim [X] Não []			
Observações do Plano:			
E = EXECUTADO / P = PENDENTE / N = NÃO EXECUTADO			
E	P	N	Descrição
			001-PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (NÚMERO DE PATRIMÔNIO)
			002-PARTE EXTERNA - CHASSI - PARTE CESTO
			003-PARTE INTERNA - MOTOR - SISTEMA HIDRÁULICO
			004-PAINÉIS - CONTROLES - INDICADORES
			005-PNEU DIANTEIRO - DIREITO

			006-PNEU DIANTEIRO - ESQUERDO					
			007-PNEU TRASEIRO - DIREITO					
			008-PNEU TRASEIRO - ESQUERDO					
			009-BANCO DE BATERIAS					
			010-HORÍMETRO					
			011-BOTÃO DE EMERGÊNCIA					
			012-GIROFLEX					
			013-PORTA MANUAL					
			014-PRESENÇA DE RASTREADOR (INTERNO CONTROLE)					
E	P	N	Ocorrência	Causa	Serviço	Material	Qtde Real	
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
Executante				Início do Serviço		Fim do Serviço		Tempo
00856 - MESSIAS DE LIMA SOUZA				20/07/2026 15:19		20/07/2026 16:40		01:21
Classificação da Visita					Responsabilidade da Falha			
Produtiva					Estaf			
Assinatura da O.S.								
								
SIGN-Messias 20072026-045920								
Relatório Fotográfico - Registro de Serviços								

foto_20_07_2026_16_42_14.heic



foto_20_07_2026_16_42_28.heic



foto_20_07_2026_16_42_54.heic



foto_20_07_2026_16_43_08.heic



foto_20_07_2026_16_43_22.heic



foto_20_07_2026_16_43_35.heic



foto_20_07_2026_16_43_50.heic



foto_20_07_2026_16_44_02.heic



foto_20_07_2026_16_44_20.heic



foto_20_07_2026_16_44_35.heic



foto_20_07_2026_16_45_03.heic



foto_20_07_2026_16_45_16.heic



foto_20_07_2026_16_45_27.heic



foto_20_07_2026_16_46_02.heic



foto_20_07_2026_16_46_18.heic



foto_20_07_2026_16_47_19.heic



foto_20_07_2026_16_49_46.heic



foto_20_07_2026_16_50_06.heic



foto_20_07_2026_16_50_42.heic



foto_20_07_2026_16_50_53.heic



foto_20_07_2026_16_51_19.heic



foto_20_07_2026_16_51_33.heic



foto_20_07_2026_16_52_01.heic



foto_20_07_2026_16_53_24.heic



camera_20_07_2026_16_54_04.jpg

20/07/2026 16:54:05
[-25.5068369;-49.1755594]

foto_20_07_2026_16_54_31.heic



foto_20_07_2026_16_54_43.heic



foto_20_07_2026_16_55_05.heic



foto_20_07_2026_16_55_20.heic



foto_20_07_2026_16_55_50.heic



foto_20_07_2026_16_56_01.heic



foto_20_07_2026_16_56_22.heic



foto_20_07_2026_16_56_38.heic



Relatório Fotográfico - Fotos Gerais do Equipamento

foto_20_07_2026_16_58_45.heic

