PROJUDI - Processo: 0036388-07.2026.8.16.0021 - Ref. mov. 30.2 - Assinado digitalmente por Luciano Marangoni Leiloes:35783426000143
05/11/2026: JUNTADA DE PETIÇÃO DE OUTROS. Arq: Outros_Anexos

MARANGONI LEILÕES

MARANGONI LEILOES

R EMILIANO PERNETA NRº: 297
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CEP: 80010050

LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00001959

KRONE CA122 CS22 - REB

BRASIL AHX3215

Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil | *Data Impressão: 05/11/2026 11:56* | Data Vistoria: 05/11/2026 11:53

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: **KRONE CA122 CS22 - REB**		Ano Fab / Modelo: **1998/1998**
Tipo Veículo: **Veículo Pesado**		Condições Veículo: **CONSERVADO**
Placa: **AHX3215**	UF/Cidade Placa: **GO/ITUMBIARA**	
Nr Motor: SEM MOTOR	**Nr Motor BIN: NAOAPLICAVEL**	Condições Motor: **O veículo não possui gravação de motor - REBOQUE.**
Nr Chassi: **9AU070820W1031596**	Nr Chassi BIN: **9AU070820W1031596**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível:	Combustível BIN:	
Cor:	Cor BIN: **Branca**	
Tem KIT GNV: **Não**		

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão

Valor da Avaliação: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

Veiculo em regular estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio, e que não foi possível aferir o funcionamento da parte mecânica e seus componentes. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, não sendo possível atestar seu funcionamento e que para tanto seria necessária uma revisão técnica do veículo, o que foge ao escopo do presente trabalho. Nos leiloes (liquidação forçada) os bens são arrematados no estado que se apresentam. Não se configura então relação de consumo nem pode haver alegação por parte do arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vicio redibitório (vício oculto que apararia o consumidor para ser restituído pelo comitente dos valores gastos por esse defeito). Tal fato tem implicação direta no valor desta avaliação, uma vez que o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.


FRENTE


TRASEIRA



CHASSI

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVHR 4MRJZ WET9C LRVGR

PROJUDI - Processo: 0036388-07.2026.8.16.0021 - Ref. mov. 30.2 - Assinado digitalmente por Luciano Marangoni Leiloes:35783426000143
05/11/2026: JUNTADA DE PETIÇÃO DE OUTROS. Arq: Outros_Anexos

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001959 **Placa: AHX3215** *Data Impressão: 05/11/2026 11:56*

Nr Motor: SEM MOTOR **Nr Chassi: 9AU070820W1031596**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - BIN FEDERAL

- ✓ **Bin Estadual - Restrições**
- ✓ **Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo**
- ✓ **Bin Estadual - Restrições do Proprietário**
- ✓ **Bin Federal - Restrições**
- ✓ **SENATRAN - Restrições**
- ✓ **Multas Federais**
- ! **Numeração do MOTOR digitada difere da BIN**
- ! **Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL**
- ! **Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL**
- ! **Numeração do MOTOR da BIN FEDERAL consultada difere da numeração do MOTOR da BIN ESTADUAL consultado**

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Tipo**	SREBOQUE
Placa	AHX3C15	**Renavam**	00700388508
Chassi	9AU070820W1031596	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	NAOAPLICAVEL	**Categoria**	ALUGUEL
Marca	REB	**Modelo**	KRONE CA122 CS22
Ano Fab.	1998	**Ano Mod.**	1998
Cor	BRANCA	**Combustível**	******
UF	GO	**Município**	ITUMBIARA
Espécie	CARGA	**Procedência Veículo**	NACIONAL
Capacidade Carga	27	**PBT**	3500
Mensagem	MOTOR AGREGADO: -		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Restrição 1**	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	**Restrição 3**	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	**Restrição Financeira**	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	**Restrição Furto**	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Restrição Tributária**	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Placa	AHX3C15	**Renavam**	00700388508
Chassi	9AU070820W1031596	**Remarcação Chassi**	NORMAL

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVHR 4MRJZ WET9C LRVGR

PROJUDI - Processo: 0036388-07.2026.8.16.0021 - Ref. mov. 30.2 - Assinado digitalmente por Luciano Marangoni Leiloes:35783426000143
05/11/2026: JUNTADA DE PETIÇÃO DE OUTROS. Arq: Outros_Anexos

Nr Motor	NAO APLICAVEL	**Município**	ITUMBIARA
UF	GO	**Tipo**	SEMI-REBOQUE
Categoria	CARGA	**Marca Modelo**	REB/KRONE CA122 CS22
Ano Fab	1998	**Ano Mod**	1998
Procedência Veículo	NACIONAL	**Nr Carroceria**	031596
Nr Eixos	3	**Cor**	BRANCA
PTB	33	**CPF/CNPJ Proprietário**	0**********

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição Judicial**	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001959	**Placa: AHX3215**	*Data Impressão: 05/11/2026 11:56*
Nr Motor: SEM MOTOR	**Nr Chassi: 9AU070820W1031596**	


FRENTE


TRASEIRA



CHASSI

ID Vistoria: 00001959	**Placa: AHX3215**	*Data Impressão: 05/11/2026 11:56*
Nr Motor: SEM MOTOR	**Nr Chassi: 9AU070820W1031596**	

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'MARANGONI LEILOES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente da forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVHR 4MRJZ WET9C LRVGR

a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



MARANGONI LEILOES
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVHR 4MRJZ WET9C LRVGR