



MARANGONI LEILÕES
R EMILIANO PERNETA NRº: 297
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CEP: 80010050



LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR

Numeração: 00000125



CG 125 FAN - HONDA



Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Data Impressão: 13/05/2024 17:48

Data Vistoria: 03/01/2023 11:53

Cliente:

Nome: Vara Criminal de Matelândia

CNPJ: 00000000000000

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: CG 125 FAN - HONDA	Ano Fab / Modelo: 2007/2007	
Localização do Bem: PCPR Matelândia	Tipo Veículo: Motocicleta	Condições Veículo: SUCATA
Placa: APD2655	UF/Cidade Placa: PR/CAFELÂNDIA-PR	Condições Placa: PLACA ADULTERADA
Nr Motor: JC30E77087337	Nr Motor BIN: JC30E77087337	Condições Motor: Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)
Nr Chassi: PINADO 337	Nr Chassi BIN: 9C2JC30707R087337	Condições Chassi: chassi pinado
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível: Gasolina	Combustível BIN: Gasolina	
Cor: Preto	Cor BIN: Preto	
Tem KIT GNV: Não		

Observação:

font size="4">Finalidade: Venda forçada em leilão

Valor da Avaliação: R\$ 300,00 (trezentos reais)

Veículo em mal estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.

Veículo com placa adulterada ostentando a placa AAC3218 que não pertence à mesmo conforme pesquisa agregada ao final desta aonde ficou constado a placa original APD2655



FRENTE



PLACA



TRASEIRA





CHASSI



MOTOR



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000125

Placa: APD2655

Data Impressão: 13/05/2024 17:48

Nr Motor: JC30E77087337

Nr Chassi: PINADO 337

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Restrições do Proprietário na Bin Estadual



Numeração do CHASSI digitada difere da BIN.



Numeração do CHASSI digitada difere da BIN ESTADUAL.



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL.



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	AAO3218	Nr Motor	2088102
Chassi	9C2JC1801LR540884	Categoria	PARTICULAR
Marca	HONDA	Modelo	CG 125 TODAY
Ano Fab.	1990	Ano Mod.	1990
Cor	PRATA	Combustível	GASOLINA
UF	PR	Município	MISSAL-PR
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Renavam	00523712200	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	125	Tipo Marcação Chassi	NORMAL

Mensagem MOTOR AGREGADO: 2088102



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda NÃO INFORMADO

Data Inclusao Venda

NÃO INFORMADO



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario 5*****

Proprietário


5***** C*** M***** D*****



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Administrativa	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição Guincho	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	Restrição Judicial	NADA CONSTA

Página 2



Restrição Tributária NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000125

Placa: APD2655

Data Impressão: 13/05/2024 17:48

Nr Motor: JC30E77087337

Nr Chassi: PINADO 337



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHASSI



MOTOR

ID Vistoria: 00000125

Placa: APD2655

Data Impressão: 13/05/2024 17:48

Nr Motor: JC30E77087337

Nr Chassi: PINADO 337

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análises estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'MARANGONI LEILOES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

Página 3

7. A 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:



1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



MARANGONI LEILOES
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

