



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00001537



CG 150 TITAN KS - HONDA



Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Data Impressão: 08/07/2025 12:44

Data Vistoria: 08/07/2025 12:33

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: CG 150 TITAN KS - HONDA	Ano Fab / Modelo: 2007/2008	
Tipo Veículo: Motocicleta	Condições Veículo: SUCATA	
Placa: API6224	UF/Cidade Placa: PR/GOIOERE-PR	Condições Placa: PLACA ADULTERADA
Nr Motor: JC25EX147096	Nr Motor BIN: KC08E18060839	Condições Motor: Numeração divergente da que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)
Nr Chassi: PINADO441	Nr Chassi BIN: 9C2KC08108R060839	Condições Chassi: Gravação danificada.
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível:	Combustível BIN:	
Cor:	Cor BIN: Vermelho	
Tem KIT GNV: Não		

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão

Valor da Avaliação: R\$ 300,00 (trezentos reais)

Veículo em mal estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.

Veículo com placa adulterada ostentando a placa API6224 que não pertence à mesmo conforme pesquisa do motor aonde ficou constado a placa AIL0547 não tendo a possibilidade de verificar o chassi pois o mesmo se encontra pinado



FRENTE



PLACA



TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001537

Placa: API6224

Data Impressão: 08/07/2025 12:44

Nr Motor: JC25EX147096

Nr Chassi: PINADO441

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

✓ Bin Estadual - Restrições

✓ Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo

✓ Bin Estadual - Restrições do Proprietário

✓ Bin Federal - Restrições

✓ SENATRAN - Restrições

✓ Multas Federais

! Numeração do CHASSI digitada difere da BIN

! Numeração do MOTOR digitada difere da BIN

! Numeração do CHASSI digitada difere da BIN ESTADUAL

! Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL

! Numeração do CHASSI digitada difere da BIN FEDERAL

! Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	API6224	Renavam	00939881772
Chassi	9C2KC08108R060839	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	KC08E18060839	Categoria	PARTICULAR
Marca	HONDA	Modelo	CG 150 TITAN KS
Ano Fab.	2007	Ano Mod.	2008
Cor	VERMELHA	Combustível	GASOLINA
UF	PR	Município	GOIOERE-PR
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	149
Capacidade Passageiros	2		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
-------------------------------	---------------	----------------------------	---------------

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	API6224	Renavam	00939881772
Chassi	9C2KC08108R060839	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	KC08E18060839	Município	GOIOERE
UF	PR	Tipo	MOTOCICLETA
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	HONDA/CG 150 TITAN KS
Ano Fab	2007	Ano Mod	2008
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	INEXISTENTE	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	149	Cor	VERMELHA
Capacidade Passageiros	2	CPF/CNPJ Faturado	75.229.716/0002-45
UF Faturamento	PR		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
----------------	-------------



FOTOS DO VEÍCULO



FRENTE



PLACA



TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



ID Vistoria: 00001537

Placa: API6224

Data Impressão: 08/07/2025 12:44

Nr Motor: JC25EX147096

Nr Chassi: PINADO441

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'MARANGONI LEILOES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



MARANGONI LEILOES
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil
