



LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO E PRECIFICAÇÃO DE VEÍCULO							
<b>Secretaria:</b> <b>ATIVACÃO</b> <b>AVALIAÇÃO</b> <b>CONCERTO</b> <b>DESATIVACÃO</b> X <b>TRANSFERÊNCIA</b>							
<b>ÓRGÃO:</b> FPERGS <b>UNIDADE:</b>							
<b>LOCAL DE INSPEÇÃO (endereço completo, ex: Rua/Av., nº, bairro):</b> Dea Coufal nº 878    Bairro: Ipanema							
<b>PROA Nº:</b> 24/2148-0001024-1 <b>ASSUNTO:</b> Transporte Baixa de Veículo <b>Data:</b> 16.09.24							
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO			ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
PLACA:	IQP-2385		ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PREFIXO:	18.373		1- MOTOR	X			
TIPO/MARCA:	Camioneta VW		2- AGREGADOS MOTOR	X			
MODELO:	Kombi		3- CAIXA/CÂMBIO	X			
COR:	Branco		4- AGREGADOS CAIXA	X			
CHASSI:	9BWMF07XXAP022878		5- SISTEMA DIREÇÃO			X	
ANO DE FAB./MODELO:	2010/2010		6- SISTEMA DE FREIOS	X			
RENAVAM:	198225199		7- SISTEMA ELÉTRICO			X	
POTÊNCIA:	80 CV		8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO		X		
QUILOMETRAGEM:	197.934		9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB		X		
COMBUSTÍVEL:	FLEX	X GAS DIE ALC	10- SIST. ARREFECIMENTO		X		
Nº DO MOTOR:	BTJ735430		11- AGREGADOS SIST. ARREF.		X		
VEÍCULO RODANDO:	SIM	NÃO X	12- SISTEMA SUSPENSÃO	X			
PARADO MOTIVO:	Aguardando baixa		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE	X			
POSSUI MULTAS:	SIM	NÃO X	14- CARROCERIA	X			
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO?	SIM	NÃO X	15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		X		
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?			16- BANCOS		X		
			17- FORRAÇÕES		X		
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?	Leilão		18- DIFERENCIAL	X			
			19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS	X			
<b>VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):</b> Análise da tabela fiipe de 16/09/24 no valor de R\$ 34.759,00, em anexo ao expediente.							
Veículo: Kombi placa IQP- 2385				<b>VALOR DO VEÍCULO (FIPE):</b> R\$ 34.759,00			
				<b>VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO:</b> R\$ 6.951,80			
<b>OBSERVAÇÕES GERAIS</b> Conforme avaliação realizada no veículo Kombi de placa- IQP 2385, constatamos que referido veículo não atende mais as necessidades da FPERGS e que devido ao seu custo aproximado de recuperação estar entre 40% e 60% do valor venal, de acordo com a tabela FIPE de R\$ 34.759,00 em anexo a esse processo, o veículo esta sendo encaminhado para desativação e classificado como RECUPERÁVEL em conformidade ao Decreto Estadual 55.985/2021, na instrução normativa Nº 05 de 12 Agosto de 2021, no cap VIII – DAS DESATIVACÕES DE VEÍCULOS veículo com passagem por enchente							
<b>CONCLUSÃO:</b> Veículo classificado como recuperável							
Nos termos da legislação vigente declaramos que o veículo deverá ser: <b>Consertado</b> <b>Desativado</b> X			Responsável Técnico 1: Marcio Vinicius S. dos Reis Matrícula: 301950001		Responsável 2: André Luiz dos Santos Matrícula: 300390601		
Classificado como: <b>Adequado Uso</b> <b>Recuperável</b> X <b>Material Ferroso</b> <b>Irrecuperável</b>			Data da publicação da CAVE no DOE 21.07.23		Responsável 3: Almerindo Joel Nascente Matrícula: 300449901		

