



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS  
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO ESTADO

**LAUDO TÉCNICO - AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS**

ATIVACÃO ☐ AVALIAÇÃO ☐ CONserto ☐ DESATIVACÃO ☒

<b>ÓRGÃO:</b> Brigada Militar	<b>UNIDADE:</b> 36º BPM
<b>LOCAL DE INSPEÇÃO:</b> 36º BPM / Farroupilha - RS	<b>DATA:</b> 27/06/2024
<b>PROCESSO Nº :</b>	
<b>ASSUNTO:</b> Avaliação de Veículo	

DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO : BI - 02/2024 de 03 de janeiro de 2024.

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
PLACA:	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PREFIXO: <b>BM 11954</b>	1- MOTOR	X			
TIPO/MARCA: <b>FIAT</b>	2- AGREGADOS MOTOR	X			
MODELO: <b>PALIO WK</b>	3- CAIXA/CÂMBIO	X			
COR: <b>BRANCA</b>	4- AGREGADOS CAIXA	X			
CHASSI: <b>9BD37417DK5106410</b>	5- SISTEMA DIREÇÃO	X			
ANO DE FAB.: <b>2019/2019</b>	6- SISTEMA DE FREIOS	X			
CERT. / REGISTRO: <b>04440887638</b>	7- SISTEMA ELÉTRICO	X			
POTÊNCIA: <b>132CV</b>	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO	X			
QUILOMETRAGEM: <b>75.761</b>	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB	X			
COMBUSTÍVEL: FLEX GAS <input checked="" type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>	10- SIST. ARREFECIMENTO	X			
Nº DO MOTOR: <b>370A00113439490</b>	11- AGREGADOS SIST. ARREF.	X			
VEÍCULO RODANDO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	12- SISTEMA SUSPENSÃO	X			
PARADO MOTIVO: <b>DANOS MÉDIA MONTA</b>	13- PNEUS / RODAS / ESTEPE	X			
POSSUI MULTAS: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	14- CARROCERIA		X		
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	15- INTERIOR / ACESSÓRIOS	X			
CASO POSITIVO QUAL PEÇA?	16- BANCOS	X			
DESTINO?	17- FORRAÇÕES	X			
	18- DIFERENCIAL	X			
	19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS	X			

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

O VEÍCULO ENCONTRA-SE NO PÁTIO DO 36º BPM- FARROUPILHA, MOTIVO ACIDENTE DE TRÂNSITO COM DANOS MATERIAIS.

VALOR DO VEÍCULO(FIPE): R\$ 54.962,00



VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 12.000,00

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

**CONCLUSÃO:**

A COMISSÃO SUGERE A DESATIVACÃO, VISTO O ALTO CUSTO DO ORÇAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO.

Nos termos do Decreto nº 50.033/13, declaramos que o veículo deverá ser.

consertado ☐ desativado ☒  
(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)  
Classificado como, Adequado uso ☐ recuperável ☐ irrecuperável ☒

Responsável Técnico:

*Claudio Mirolandini*  
Claudio Mirolandini  
CPF Nº 574.108.600-49

Responsável 1:

*Dérick Townsend Moura Gomes*  
Dérick Townsend Moura Gomes - Cap QOEM

Responsável 2:

*André da Silva Duarte*  
André da Silva Duarte - 2º SGT

02 565 121/0001-061

CLAUDIMIRO ORLANDINI  
E CIA LTDA

Rua Independência, 370

BAIRRO SÃO LUIZ

CEP 95170-774

FARROUPILHA - RS





24120300072165

**Nome do documento:** LAUDO TECNICO RETIFICADO.pdf

**Documento assinado por**

**Órgão/Grupo/Matrícula**

**Data**

PEDRO PICCOLO

BM / CRPO-SE/36BP / 219288801

28/06/2024 17:38:58

