


O.S. Nº: 083298

ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL PR



	Ordem de Serviço	Data Programada	Aplicação					
	083298	20/07/2026	122299 Plataforma Elevatoria de Trabalho Diesel Modelo AD16 SP Serie 122299					
Informações Gerais				Padrões de Execução				
Filial: 7 - ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL PR Código do Contrato: Cliente: 24593 - ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL PR Solicitante/Funcionário: 00700 - LUCAS VAZ DA SILVA Responsável: 00856 - MESSIAS DE LIMA SOUZA Distância Estaf x Cliente: 0 Endereço de Obra:				Prazo de Entrega: 20/07/2026 Início Parada: 13:32 Fim Parada: 14:11 Tempo de Execução: 00:00 Tipo de Manutenção: CHK - CHECKLIST Prioridade: Média Horímetro: 0				
Serviço Solicitado: O.S DE VENDA (122299)								
Observações: O.S DE VENDA: Local do atendimento: [x]Estaf []Cliente								
Observações do Plano:								
E = EXECUTADO / P = PENDENTE / N = NÃO EXECUTADO								
E	P	N	Descrição					
✓			001-PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (NÚMERO DE PATRIMÔNIO)					
✓			002-PARTE EXTERNA - CHASSI - PARTE CESTO					
✓			003-PARTE INTERNA - MOTOR - SISTEMA HIDRÁULICO					
✓			004-PAINÉIS - CONTROLES - INDICADORES					
✓			005-PNEU DIANTEIRO - DIREITO					
✓			006-PNEU DIANTEIRO - ESQUERDO					
✓			007-PNEU TRASEIRO - DIREITO					
✓			008-PNEU TRASEIRO - ESQUERDO					
✓			009-BANCO DE BATERIAS					
✓			010-HORÍMETRO					
✓			011-BOTÃO DE EMERGÊNCIA					
✓			012-GIROFLEX					
✓			013-PORTA MANUAL					
✓			014-PRESENÇA DE RASTREADOR (INTERNO CONTROLE)					
E	P	N	Ocorrência	Causa	Serviço	Material	Qtde Real	
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
Executante				Início do Serviço		Fim do Serviço		Tempo
00778 - FELIPE FIORAVANTE WULHYNEK SIENO				20/07/2026 13:32		20/07/2026 14:12		00:40

Classificação da Visita	Responsabilidade da Falha
Produtiva	Estaf
Assinatura da O.S.	
 SIGN-Felipe 20072026-013230	
Relatório Fotográfico - Registro de Serviços	
camera_20_07_2026_13_55_01.jpg	camera_20_07_2026_13_55_23.jpg
20/07/2026 13:55:01 [-25.5069519;-49.1757429] 	20/07/2026 13:55:23 [-25.5069303;-49.1756338] 
camera_20_07_2026_13_56_05.jpg	camera_20_07_2026_13_56_40.jpg
20/07/2026 13:56:05 [-25.5070173;-49.1757599] 	20/07/2026 13:56:41 [-25.5069157;-49.1757599] 

camera_20_07_2026_13_58_16.jpg



camera_20_07_2026_13_59_10.jpg



camera_20_07_2026_14_00_00.jpg



camera_20_07_2026_14_01_00.jpg



camera_20_07_2026_14_01_52.jpg



camera_20_07_2026_14_02_29.jpg



camera_20_07_2026_14_02_58.jpg



camera_20_07_2026_14_03_17.jpg



camera_20_07_2026_14_03_54.jpg



camera_20_07_2026_14_04_52.jpg



camera_20_07_2026_14_05_25.jpg



camera_20_07_2026_14_06_40.jpg



camera_20_07_2026_14_07_22.jpg



camera_20_07_2026_14_07_45.jpg



camera_20_07_2026_14_08_10.jpg



camera_20_07_2026_14_08_55.jpg



camera_20_07_2026_14_09_29.jpg



camera_20_07_2026_14_10_01.jpg



camera_20_07_2026_14_10_36.jpg



camera_20_07_2026_14_11_09.jpg



Relatório Fotográfico - Fotos Gerais do Equipamento