



24120300025310

GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão Subsecretaria de Patrimônio do Estado						
LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULO						
Secretaria: <input type="checkbox"/> ATIVAÇÃO <input type="checkbox"/> AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/> CONserto <input type="checkbox"/> DESATIVAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>						
ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR				UNIDADE: CRPOVRP		
LOCAL DE INSPEÇÃO: Rua 28 de Outubro nº 148, Bairro Universitario, Santa Cruz do Sul				14/02/2024		
24/1203-0002531-0				ASSUNTO: Avaliação de veículo para fins de DESATIVAÇÃO		
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
		ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PLACA: JBM 3298		1- MOTOR	X			
PREFIXO: BM 7482		2- AGREGADOS MOTOR	X			
TIPO/MARCA: AUTOMÓVEL/ FORD		3- CAIXA/CÂMBIO	X			
MODELO: FOCUS 2.0 FC		4- AGREGADOS CAIXA	X			
COR: VERDE		5- SISTEMA DIREÇÃO	X			
CHASSI: 8AFFZZFFC9J282283		6- SISTEMA DE FREIOS	X			
ANO DE FAB./MODELO: 2009		7- SISTEMA ELÉTRICO		X		
RENAVAM: 00183539990		8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO			X	
145 CV		9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB				
KILOMETRAGEM: 225.934		10- SIST. ARREFECIMENTO	X			
COMBUSTÍVEL: FLEX <input checked="" type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>		11- AGREGADOS SIST. ARREF.	X			
Nº DO MOTOR: AODC9J286065		12- SISTEMA SUSPENSÃO	X			
VEÍCULO RODANDO: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE	X			
PARADO MOTIVO: PANE MECANICA		14- CARROCERIA	X			
POSSUI MULTAS: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS	X			
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		16- BANCOS	X			
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?		17- FORRAÇÕES		X		
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?		18- DIFERENCIAL				
		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS		X		
		VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 29.570,00				
		VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 6.000,00				
OBSERVAÇÕES GERAIS						
CORPO DE BORBOLETA E COLETOR DE ADMISSÃO						
CONCLUSÃO: Após vistoriar o veículo constatamos que o mesmo deveria ser DESATIVADO						
Nos termos da Instrução Normativa 04/2022 declaramos que o veículo deverá ser: consertado <input type="checkbox"/> desativado <input checked="" type="checkbox"/> (PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)		Responsável Técnico: ALVARO LUIZ LOPES 1º TEN PME Matrícula: 2187825		Responsável 1: DANIEL PINTO MELLO MAJ QOEM Matrícula: 288831		
Classificado como: <input type="checkbox"/> Adequado uso <input checked="" type="checkbox"/> recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> irrecuperável		Data da publicação da CAVE no DOE ____/____/____ pág. ____		MARCOS CAMILO BERGER SD QPM1 Matrícula: 2689154		