



<p>GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL Secretária da Segurança Pública Corpo de Bombeiros Militar DLP-SMEC</p>							
<p>LAUDO TÉCNICO Nº 92/ AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS</p>							
<p>ATIVACÃO <input type="checkbox"/></p>		<p>AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/></p>		<p>CONCERTO <input type="checkbox"/></p>			
		<p>DESATIVAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/></p>		<p>TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/></p>			
<p>ÓRGÃO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR</p>					<p>UNIDADE: DLP</p>		
<p>LOCAL DE INSPEÇÃO: Estrada da Pedreira, 351, Pedreira, Nova Santa Rita/RS</p>					<p>6/1/2025</p>		
<p>PROA Nº: 24/1207-0005600-0</p>			<p>ASSUNTO: Avaliação de veículo para fins de desativação.</p>				
<p>CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO</p>			<p>ESTADO DE CONSERVAÇÃO</p>				
PLACA:	EQP4247	ITENS AVALIADOS		Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PREFIXO:	Pref DTERS 63893	1- MOTOR				X	
TIPO/MARCA:	QUADRICICLO POLARIS	2- AGREGADOS MOTOR				X	
MODELO:	SPORTSMAN 570, 44HP	3- CAIXA/CÂMBIO				X	
COR:	VERMELHA	4- AGREGADOS CAIXA				X	
CHASSI:	VIN-3NESEA570JM199704	5- SISTEMA DIREÇÃO				X	
ANO DE FAB./MODELO:	2017	6- SISTEMA DE FREIOS				X	
RENAVAM:	N/C	7- SISTEMA ELÉTRICO				X	
POTÊNCIA:	44HP	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO				X	
QUILOMETRAGEM:	N/C	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB				X	
COMBUSTÍVEL:	FLEX <input type="checkbox"/> GAS <input checked="" type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>	10- SIST. ARREFECIMENTO				X	
Nº DO MOTOR:	N/C	11- AGREGADOS SIST. ARREF.				X	
VEÍCULO RODANDO:	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	12- SISTEMA SUSPENSÃO				X	
PARADO MOTIVO:	VIATURA + 10 ANOS	13- PNEUS / RODAS / ESTEPE				X	
POSSUI MULTAS:	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	14- CARROCERIA				X	
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO?	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	15- INTERIOR / ACESSÓRIOS				X	
CASO POSITIVO, QUAIS PEÇAS?		16- BANCOS				X	
		17- FORRAÇÕES				X	
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?		18- DIFERENCIAL				N/C	
		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS				N/C	
					<p>VALOR DO VEÍCULO (APE): 13.037,35</p>		
<p>OBSERVAÇÕES GERAIS</p>							
<p>Durante a realização de exames técnicos na viatura acima discriminada pelos técnicos CBMRS durante Força Tarefa DLP/2024, foi constatado que o estado geral do equipamento encontra-se em péssimas condições, por encontrar-se parado, sofrendo com as intempéries do tempo à alguns anos e sem funcionamento, junto ao pátio da SMEC/DLP. Ainda, conforme IN 007/SPGG em seu Art. 15, baseada neste Laudo emitido pela CAVE, o referido equipamento apresenta corrosão numeral de chassi, demais avarias que impossibilitam a recuperação, bem como a inexistência de cadastro junto ao órgão DETRAN/RS, diante do exposto encaminhamos a mesma para desativação.</p>							
<p>CONCLUSÃO</p>							
<p>Após vistoriar o veículo constatamos que o mesmo deve ser desativado, visto enquadrar-se no Decreto nº 55.985/21 e deverá ser classificado como MATERIAL FERROSO.</p>							
<p>COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS FT - DLP/SMEC</p>							
<p>Nos termos do Decreto nº 55.985/21, e Instrução Normativa nº 07/23 da SPGG, declaramos que o veículo deverá ser:</p>		<p>TÉCNICO 1: PAULO ALEXANDRE HOFF 1º SGT QPBM Matrícula: 2968274</p>			<p>TÉCNICO 2: LUCAS DORE PREDIGER SD QPBM Matrícula: 4550072</p>		
<p>Consertado <input type="checkbox"/> Desativado <input checked="" type="checkbox"/></p>		<p>(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)</p>			<p>TÉCNICO 3: ISRAEL SAMUEL BECKER SD QPBM Matrícula: 4357671</p>		
<p>E será classificado como:</p> <p><input type="checkbox"/> Adequado uso <input type="checkbox"/> Recuperável <input checked="" type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> Irrecuperável</p>		<p>PORTARIA CBMRS Nº 137, DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. CAVE publicada no DOE nº 218 de 01 DE NOVEMBRO DE 2024, Pág.104 a 106</p>			<p><i>Paulo Alexandre Hoff</i></p> <p><i>Israel Samuel Becker</i></p>		