




24150000188798

 LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO E PRECIFICAÇÃO DE VEÍCULO					
Secretaria:					
ATIVACÃO <input type="checkbox"/>	AVALIAÇÃO	CONCERTO <input type="checkbox"/>	DESATIVACÃO <input checked="" type="checkbox"/>	TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>	
ÓRGÃO: SEAPI				UNIDADE: DT	
LOCAL DE INSPEÇÃO : Parque de Exposições de Assis Brasil				DATA: 11/07/2024	
PROA Nº: 24/1500-0018879-8		ASSUNTO: DESATIVACÃO			
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
PLACA: IOP5523		ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo
PREFIXO: 17110		1- MOTOR			X
TIPO/MARCA: GM/CELTA 4 P LIFE		2- AGREGADOS MOTOR			X
MODELO : CELTA		3- CAIXA/CÂMBIO			X
COR: BRANCO		4- AGREGADOS CAIXA			X
CHASSI: 9BGRZ48908G263661		5- SISTEMA DIREÇÃO			X
ANO DE FAB./MODELO: 2008/2008		6- SISTEMA DE FREIOS			X
RENAVAM:958527482		7- SISTEMA ELÉTRICO			X
POTÊNCIA: 70 CV		8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO			X
QUILOMETRAGEM : -		9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB			X
COMBUSTÍVEL: FLEX <input checked="" type="checkbox"/> GAS <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>		10- SIST. ARREFECIMENTO			X
Nº DO MOTOR: Q30077700		11- AGREGADOS SIST. ARREF.			X
VEÍCULO RODANDO: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>		12- SISTEMA SUSPENSÃO			X
PARADO MOTIVO: INSERVÍVEL		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE			X
POSSUI MULTAS: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>		14- CARROCERIA			X
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS			X
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?		16- BANCOS			X
		17- FORRAÇÕES			X
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?		18- DIFERENCIAL			X
		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS			X
VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):					
				VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 17.898,00	
				VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$	
OBSERVAÇÕES GERAIS					
Veículo em péssimo estado de conservação, não foi possível acrescentar quilometragem .					
CONCLUSÃO:					
Nos termos da legislação vigente declaramos que o veículo deverá ser: Concertado <input type="checkbox"/> Desativado <input checked="" type="checkbox"/>		Responsável Técnico 1: Leonardo Araújo dos Santos Matrícula: 4570278		Responsável 2: Wagner Coradini de Oliveira Matrícula: 4604296	
Classificado como: <input type="checkbox"/> Adequado Uso <input type="checkbox"/> Recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input checked="" type="checkbox"/> Irrecuperável		Data da publicação da CAVE no DOE 5/25/2023 pág. 91		Responsável 3: Adriano Bitelo Brum Matrícula: 4892569	





24150000188798

Nome do documento: Laudo desativacao IOP5523.pdf

Documento assinado por

Leonardo Araujo dos Santos
Wagner Coradini de Oliveira
Adriano Bitelo Brum

Órgão/Grupo/Matrícula

SEAPI / DT / 4570278
SEAPI / DP / 425339601
SEAPI / GAB / 4892569

Data

11/07/2024 15:24:59
11/07/2024 16:34:05
12/07/2024 11:39:13

