



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
BRIGADA MILITAR  
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO - CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO

**LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS**

ATIVACÃO ☐ AVALIAÇÃO ☐ CONserto ☐ DESATIVACÃO ☒ TRANSFERENCIA ☐

ÓRGÃO: <b>BRIGADA MILITAR</b>	OPM: 21°BPM
LOCAL DE INSPEÇÃO: <b>PORTO ALEGRE/RS</b>	DATA: 03DEZ24
PROCESSO Nº: 23/1203-0013569-2	

LAUDO TÉCNICO Nº: 046/SPTEC-21°BPM/2024

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
PLACA:	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)	
PREFIXO: IWB0842	1- MOTOR			X		
TIPO/MARCA: FIAT	2- AGREGADOS MOTOR			X		
MODELO: WEEKEND ADVENTURE	3- CAIXA/CÂMBIO			X		
COR: BRANCA	4- AGREGADOS CAIXA			X		
CHASSI: 9BD374175F5066535	5- SISTEMA DIREÇÃO			X		
ANO DE FAB.: 2014/2015	6- SISTEMA DE FREIOS			X		
RENAVAN/CERT. REGISTRO: 1024925304	7- SISTEMA ELÉTRICO			X		
POTÊNCIA: 132 CV	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO			X		
QUILOMETRAGEM: 358.721	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB			X		
COMBUSTÍVEL: FLEX	10- SIST. ARREFECIMENTO			X		
Nº DO MOTOR: 370A00112688717	11- AGREGADOS SIST. ARREF.			X		
VEÍCULO RODANDO: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	12- SISTEMA SUSPENSÃO			X		
PARADO MOTIVO:	13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		X			
POSSUI MULTAS:	14- CARROCERIA			X		
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	15- INTERIOR / ACESSÓRIOS			X		
CASO POSITIVO QUAL PEÇA?	16- BANCOS			X		
	17- FORRAÇÕES			X		
DESTINO:	18- DIFERENCIAL			X		
	19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS		X			

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

AVALIAÇÃO DE VEÍCULO: Avaliação realizada pela Equipe do Setor de Parecer Técnico/21°BPM de forma indireta.

VEÍCULO NÃO TEM CONDIÇÕES PARA RODAR.

VALOR DO VEÍCULO (FIPE):

R\$ 41.655,00

VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO:

R\$ 5.415,15

**CONCLUSÃO:** Veículo deve ser desatido.

Nos termos do Decreto nº 55985/2021, Instrução normativa nº 05/2021, declaramos que o veículo deve ser:

consertado ☐ desativado ☒  
(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)

Classificado como, ☐ recuperável  
☒ Adequado uso ☐ Material Ferroso ☒ Irrecuperável

Responsável Técnico:

Sd PM Levi SOARES Santos Oliveira

Id Func

3720047

Data da publicação da CAVE no DOE

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

pág. \_\_\_\_

Responsável 1:

Cap PM Cleise Azzolin Coimbra

Id Func

2686090

Responsável 2:

2º Sgt PM Luciano Moretto Marques

Id Func

2683245



Digitalizado com CamScanner