

31/08/2026, 12:29

CES8460



MARANGONI LEILÕES
R EMILIANO PERNETA NRº: 297
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CEP: 80010050



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00001904



UNO MILLE EP - FIAT



Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil Data Impressão: 31/08/2026 12:29 Data Vistoria: 31/08/2026 12:25

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: UNO MILLE EP - FIAT		Ano Fab / Modelo: 1996/1996
Tipo Veículo: Veículo Leve		Condições Veículo: SUCATA
Placa: CES8460	UF/Cidade Placa: PR/CASCADEL	
Nr Motor: 18021117501647	Nr Motor BIN: 4607377	Condições Motor: Tipo de gravação fora do padrão do fabricante
Nr Chassi: OXIDAÇÃO ACENTUADA	Nr Chassi BIN: 9BD146107T5766870	Condições Chassi: Gravação em estado acentuado de corrosão impossibilitando sua leitura.
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível: Gasolina	Combustível BIN: Gasolina	
Cor: Azul	Cor BIN: Azul	
Tem KIT GNV: Não		

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão

Valor da Avaliação: R\$ 300,00 (trezentos reais)

Veículo em mal estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio, e que não foi possível aferir o funcionamento da parte mecânica e seus componentes. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, não sendo possível atestar seu funcionamento e que para tanto seria necessária uma revisão técnica do veículo, o que foge ao escopo do presente trabalho. Nos leilões (liquidação forçada) os bens são arrematados no estado que se apresentam. Não se configura então relação de consumo nem pode haver alegação por parte do arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vício redibitório (vício oculto que apararia o consumidor para ser restituído pelo comitente dos valores gastos por esse defeito). Tal fato tem implicação direta no valor desta avaliação, uma vez que o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.



31/08/2026, 12:29

CES8460



MOTOR



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001904 Placa: CES8460 Data Impressão: 31/08/2026 12:29
Nr Motor: 18021117501647 Nr Chassi: OXIDAÇÃO ACENTUADA

Base de Dados

1 - BIN FEDERAL

! Bin Federal - Atenção para as Restrições

✓ SENATRAN - Restrições

✓ Multas Federais

! Numeração do CHASSI digitada difere da BIN

! Numeração do MOTOR digitada difere da BIN

! Numeração do CHASSI digitada difere da BIN FEDERAL

! Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	CES8460	Renavam	00653054718
Chassi	9BD146107T5766870	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4607377	Município	CASCADEL
UF	PR	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	FIAT/UNO MILLE EP
Ano Fab	1996	Ano Mod	1996
Procedência Veículo	NACIONAL	Nr Carroceria	57668709
Combustível	GASOLINA	Cor	AZUL
Potência	58	Capacidade Passageiros	5
CPF/CNPJ Proprietário	0*****		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	EXISTE MULTA RENAINF
Restrição 2	EXISTE COMUNICADO DE VENDA	Restrição 3	COMUNICACAO_DE_VENDA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



FOTOS DO VEÍCULO



31/08/2026, 12:29

CES8460

ID Vistoria: 00001904

Placa: CES8460

Data Impressão: 31/08/2026 12:29

Nr Motor: 18021117501647

Nr Chassi: OXIDAÇÃO ACENTUADA



FRENTE



PLACA



TRASEIRA



MOTOR



INTERIOR



MOTOR COMPARTIMENTO

ID Vistoria: 00001904

Placa: CES8460

Data Impressão: 31/08/2026 12:29

Nr Motor: 18021117501647

Nr Chassi: OXIDAÇÃO ACENTUADA

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'MARANGONI LEILOES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

31/08/2026, 12:29

CES8460



MARANGONI LEILOES
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJXSF 69PSV NNQLJ XM8T3

