




GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão Subsecretaria de Patrimônio do Estado						
LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULO						
Secretaria: <input type="checkbox"/> ATIVAÇÃO <input type="checkbox"/> AVALIAÇÃO <input type="checkbox"/> CONserto <input type="checkbox"/> DESATIVAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>						
ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR					UNIDADE: 13ºBPM	
LOCAL DE INSPEÇÃO: 13ºBPM / PÁTIO CIM (Centro Intrução Militar)					DATA: 04/01/2023	
PROCESSO Nº: 23/1203-0000275-7					ASSUNTO: DESATIVAÇÃO DE VEÍCULO	
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
PLACA:	IWH8489	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PREFIXO:	10393	1- MOTOR			X	
TIPO/MARCA:	FIAT	2- AGREGADOS MOTOR		X		
MODELO:	PALIO WIKEND	3- CAIXA/CÂMBIO		X		
COR:	BRANCA	4- AGREGADOS CAIXA		X		
CHASSI:	9BD374175F5071772	5- SISTEMA DIREÇÃO		X		
ANO DE FAB./MODELO:	2014/2015	6- SISTEMA DE FREIOS			X	
RENAVAM:	1037174280	7- SISTEMA ELÉTRICO		X		
POTÊNCIA:	132CV	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO		X		
QUILOMETRAGEM:	153.215	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB		X		
COMBUSTÍVEL: FLEX	<input checked="" type="checkbox"/> GAS <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC	10- SIST. ARREFECIMENTO		X		
Nº DO MOTOR:	370A00112728793	11- AGREGADOS SIST. ARREF.		X		
VEÍCULO RODANDO:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	12- SISTEMA SUSPENSÃO			X	
PARADO MOTIVO:	Pane Mecânica	13- PNEUS / RODAS / ESTEPE			X	
POSSUI MULTAS:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	14- CARROCERIA		X		
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO?	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		X		
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?		16- BANCOS		X		
		17- FORRAÇÕES		X		
		18- DIFERENCIAL		X		
		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS		X		
VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE:			VALOR DO VEÍCULO (FIPE): 48.665,00			
			VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 4.865			
OBSERVAÇÕES GERAIS						
VIATURA APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS SEGUIDAMENTE, ELEVANDO OS CUSTOS DE MANUTENÇÃO, COM ISSO CONCLUIMOS QUE A MESMA DEVERÁ SER BAIXADA E DESATIVADA COMO RECUPERÁVEL.						
CONCLUSÃO: Concluimos que conforme o decreto Nº50.033/13, Art.28 o veículo deverá ser desativado como RECUPERÁVEL.						
Nos termos do Decreto nº 50.033/13, Art. 28 e Resolução nº 01/13, SARH, declaramos que o veículo deverá ser: Consertado <input type="checkbox"/> Desativado <input checked="" type="checkbox"/> (PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)		Responsável Técnico:  CIVIL: MOISE COMERLATI Matrícula: RG: 4104167947		Responsável 1:  1º Ten LUCIANO ANDRÉ RIBEIRO Matrícula: Id Func. 2331071		
Classificado como, <input type="checkbox"/> Adequado uso <input checked="" type="checkbox"/> recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> irrecuperável		Data da publicação da CAVE no DOE 23/09/2022 pág. 1 E 14		Responsável 2:  Sd JUCIMAR JOSÉ SFREDO Matrícula: Id Func. 3140750		