



H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME  
Rua Noel Rosa NRº: 539  
Cidade/UF: Guarulhos/SP - Jd. Pinhal CEP: 07120200  
Tel: (11) 98464-1750 |



## LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00002411



STRADA FIRE FLEX - FIAT



Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Data Impressão: 21/05/2025 16:59

Data Vistoria: 21/05/2025 16:59

### Cliente:

Nome: **Patio Sul Brasil Araucaria**CPF/CNPJ: **42.923.308/0001-59**

### Dados do proprietário:

Proprietário: **DINAIR PEREIRA**CPF/CNPJ: **982.232.249-68**

### Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: **STRADA FIRE FLEX - FIAT**Ano Fab / Modelo: **2009/2009**Tipo Veículo: **Veículo Leve**Condições Veículo: **SUCATA**Placa: **AQZ3346**UF/Cidade Placa: **PR/ARAUCARIA-PR**Nr Motor:  
**310A20118661531**Nr Motor BIN: **310A20118661531**Condições Motor: **Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)****Nr Chassi: ILEGIVEL****Nr Chassi BIN:**  
**9BD27803M97136653**Condições Chassi: **Gravação em estado acentuado de corrosão impossibilitando sua leitura.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: **Gasolina e Álcool**Combustível BIN: **Gasolina e Álcool**Cor: **Vermelho**Cor BIN: **Vermelho**Tem KIT GNV: **Não**

### Observação:

**Finalidade: Venda forçada em leilão****Valor da Avaliação: R\$ 2.300,00 (dois mil trezentos reais)**

## BLOQUEIO JUDICIAL

Veículo em mal estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.



FRENTE



PLACA



TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



## CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002411

Placa: AQZ3346

Data Impressão: 21/05/2025 16:59

Nr Motor: 310A20118661531

Nr Chassi: ILEGIVEL

## Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Numeração do CHASSI digitada difere da BIN



Numeração do CHASSI digitada difere da BIN ESTADUAL



Numeração do CHASSI digitada difere da BIN FEDERAL



## BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	AQZ3346	Renavam	00126355959
Chassi	9BD27803M97136653	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	310A20118661531	Categoria	PARTICULAR
Marca	FIAT	Modelo	STRADA FIRE FLEX
Ano Fab.	2009	Ano Mod.	2009
Cor	VERMELHA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	PR	Município	ARAUCARIA-PR
Espécie	CARGA	Potência	86
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	CAR ABERTA
Cilindradas	1400	Capacidade Carga	70
Capacidade Passageiros	2	PBT	170
CMT	280		



## Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



## Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 681,00	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 181,88	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 522,18

Página 2

Valor Débito IPVA	681,00	Valor Débito Licenc	181,88
Valor Débito Multa	522,18	ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.	

Proprietários:			
CPF CNPJ Proprietario	9*****	Proprietário	D**** P*****

Restrições:			
Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: RENAJUD BANCO PAN SA
Restrição 2	RESTRICAO JUDICIAL: CONSTA RESTRICAO JUDICIAL	Restrição 3	OUTRAS RESTRICOES: RENAJUD BANCO PAN SA
Restrição 4	OUTRAS RESTRICOES: RENAJUD	Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	CONSTA RESTRIÇÃO DE RENAJUD

BIN FEDERAL			
Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	Placa	AQZ3346
Renavam	126355959	Chassi	9BD27803M97136653
Remarcação Chassi	NORMAL	Nr Motor	310A20118661531
Município	ARAUCÁRIA	UF	PR
Tipo	CAMINHONETE	Marca Modelo	FIAT/STRADA FIRE FLEX/FIAT/STRADA FIRE FLEX
Ano Fab	2009	Ano Mod	2009
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	1400
Cor	VERMELHA	Potência	86
Capacidade Passageiros	2	CPF/CNPJ Faturado	77968980000145
UF Faturamento	PR	Última Atualização	2024-03-05
CPF/CNPJ Proprietário	9*****		

BIN FEDERAL - Restrições:			
Situação	CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	ALIENACAO FIDUCIARIA	Restrição 2	REST. ADMINISTRATIVA

Débitos / Multas	
*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <a href="https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br">https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br</a> .	

FOTOS DO VEÍCULO			
ID Vistoria: 00002411	Placa: AQZ3346	Data Impressão: 21/05/2025 16:59	
Nr Motor: 310A20118661531	Nr Chassi: ILEGIVEL	Página 3	





FRENTE



PLACA



TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



MOTOR COMPARTIMENTO



INTERIOR

ID Vistoria: 00002411

Placa: AQZ3346

Data Impressão: 21/05/2025 16:59

Nr Motor: 310A20118661531

Nr Chassi: ILEGIVEL

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, **Página 4** como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

## Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



---

H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME  
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil