



Nexa Resources

Código: DD-COP-SUP-XXX

Documentos de Dados

Revisão: 1.0

Check List Para Venda de Veículos

Área: Suprimentos

Páginas: 1/2

## Dados do Veículo

<b>Ano/Mod.</b>	2017/2018	<b>Veículo:</b>	CAMINHONETE MITSUBISHI L200 MMC/L200 TRITON GL D		
<b>Ativo Nº:</b>		<b>Fabricante:</b>	Mitsubishi	<b>Cor:</b>	Branco
		<b>Hodometro:</b>	132822	<b>Cod. Material:</b>	2054236
		<b>Valor estimado dos reparos:</b>	-	<b>Valor Venda</b>	-

Item	Existe?	Estado	Item	Existe?	Estado	Item	Existe?	Estado
Motor	Sim	Verde	Rodas	Sim	Verde	Parachoque TS	Sim	Verde
Transmissão	Sim	Verde	Pneus	Sim	Amarelo	Setas DT	Sim	Amarelo
Cx Transferência	Sim	Verde	Estepe	Sim	Amarelo	Lanternas TS	Sim	Amarelo
Embreagem	Sim	Verde	Triangulo	Não	Vermelho	Faróis DT	Sim	Amarelo
Eixo DT	Sim	Verde	Macaco	Não	Vermelho	Painel de Instrum.	Sim	Amarelo
Eixo TS	Sim	Verde	Chave de Rodas	Não	Vermelho	Radio/CD	Não	Vermelho
Cardan DT	Sim	Verde	Parabrisas	Sim	Verde	Partida	Sim	Amarelo
Cardan TS	Sim	Verde	Vidro TS Cabine	Sim	Verde	Vidro elétrico DD	Sim	Amarelo
Freio de Serviço	Sim	Verde	Tapeçaria	Não	Vermelho	Vidro elétrico DE	Sim	Amarelo
Freio de Estacion.	Sim	Verde	Capô	Sim	Verde	Vidro elétrico TSD	Sim	Amarelo
Direção Hid.	Sim	Verde	Teto	Sim	Verde	Vidro elétrico TSE	Sim	Amarelo
Ar condicionado	Sim	Amarelo	Portas DT	Sim	Verde	Protetor caçamba	Não	Amarelo
Amortecedores DT	Sim	Amarelo	Portas TS	Sim	Verde			
Amortecedores TS	Sim	Amarelo	Tampa TS	Sim	Verde			
Molas DT	Sim	Amarelo	Caçamba	Sim	Verde			
Molas TS	Sim	Amarelo	Parachoque DT	Sim	Verde			

## Observações

Os itens relacionados para troca ou reparo referem-se aos itens de grande monta visualmente identificados podendo o veículo apresentar defeitos ou necessitar outros componentes ou reparos não listados. Pneus lisos, falta Macaco, chave de rodas, triângulo de sinalização e estepe.

## Legenda Estado

Bom



Não testado



Inoperante/Quebrado



Elaborador: Gilberto Alves

Sigilo: Uso Interno do Negócio

Aprovador: Freddy Luis Salinas Sanchez