

Razão social: AUDITEC AUDITORIA TEC Data realização: 07/07/2021 | 12:06

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3033-5209

**CONFORME**

Endereço: Avenida Doutor Vital Brasil, 305 - Butantã, São Paulo - SP

## DADOS DO VEÍCULO

# Jeep

COR  
BRANCA  
KM  
6771

ANO FAB  
2019

FABRICANTE  
JEEP

ANO MOD  
2020

MODELO  
RENEGADE LNGTD AT

COMBUSTÍVEL  
ALCOOL / GASOLINA



## RESUMO DO LAUDO



ESTRUTURA



IDENTIFICAÇÃO



PINTURA



MOTOR



CHASSI



## ITENS APROVADOS

NÃO FORAM ENCONTRADAS REMARCAÇÕES NO CHASSI

NÃO CONSTA COMO ROUBADO

O VEÍCULO ESTÁ INDICADO COMO "EM CIRCULAÇÃO"

NÃO HÁ REGISTRO DE RESTRIÇÕES

NÃO ENCONTRAMOS FINANCIAMENTOS EM ABERTO

NÃO POSSUI DÉBITOS DE MULTAS

NÃO POSSUI COMUNICADO DE VENDA

**Razão social:** AUDITEC AUDITORIA TEC **Data realização:** 07/07/2021 | 12:06

**CPF/CNPJ:** 30.977.002/0001-04

**Telefone:** (11) 3033-5209

**CONFORME**

**Endereço:** Avenida Doutor Vital Brasil, 305 - Butantã, São Paulo - SP

## PROPRIETÁRIO

DOCUMENTO

## VISTORIA

VISTORIA  
FLUA - LAUDO CAUTELAR

HORA  
12:06

ANALISTA  
RIBERTO JOSE DIAS

UNIDADE  
AUDITEC

VISTORIADOR  
LEONARDO ESTEVAM DA SILVA  
PINHEIRO

DATA  
07/07/2021

CLIENTE  
FIAT MAIS ATIVO

## ESTRUTURA

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA  
OK

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA  
OK

PAINEL  
OK

PAINEL CORTA FOGO  
OK

PARALAMA INTERNO ESQUERDO  
OK

PARALAMA INTERNO DIREITO  
OK

TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO  
OK

TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO  
OK

COLUNA DIANTEIRA DIREITA  
OK

COLUNA CENTRAL DIREITA  
OK

COLUNA TRASEIRA DIREITA  
OK

CAIXA DE AR LADO DIREITO  
OK

COLUNA DIANTEIRA LADO ESQUERDO  
OK

COLUNA CENTRAL LADO ESQUERDO  
OK

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA  
OK

CAIXA DE AR LADO ESQUERDO  
OK

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA  
OK

LONGARINA TRASEIRA DIREITA  
OK

CAIXA ESTEPE  
OK

Razão social: AUDITEC AUDITORIA TEC Data realização: 07/07/2021 | 12:06

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3033-5209

Endereço: Avenida Doutor Vital Brasil, 305 - Butantã, São Paulo - SP

**CONFORME**

## ESTRUTURA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA ESTEPE



PAINEL DE INSTRUMENTO (FOTO COLETADA DO BANCO TRASEIRO)



HODÔMETRO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



FRENTE 45º LADO DIREITO



FRENTE 45º LADO ESQUERDO



TRASEIRA 45º LADO DIREITO



TRASEIRA 45º LADO ESQUERDO

Razão social: AUDITEC AUDITORIA TEC Data realização: 07/07/2021 | 12:06

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3033-5209

Endereço: Avenida Doutor Vital Brasil, 305 - Butantã, São Paulo - SP

**CONFORME**

## ESTRUTURA



LONGARINA DIANTEIRA COM PAINEL DIREITO



7 de jul de 2021 12:08:52  
LONGARINA DIANTEIRA COM PAINEL ESQUERDO



7 de jul de 2021 12:24:10  
LONGARINA TRASEIRA COM PAINEL DIREITO



7 de jul de 2021 12:23:56

LONGARINA TRASEIRA COM PAINEL ESQUERDO



7 de jul de 2021 12:09:31  
PARALAMA DIANTEIRO COM TORRE  
AMORTECEDOR DIREITO



7 de jul de 2021 12:09:04  
PARALAMA DIANTEIRO COM TORRE  
AMORTECEDOR ESQUERDO



7 de jul de 2021 12:28:02

QUADRO PORTA DIANTEIRA DIREITA



7 de jul de 2021 12:18:12

QUADRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



7 de jul de 2021 12:27:48

QUADRO PORTA TRASEIRA DIREITA

Razão social: AUDITEC AUDITORIA TEC Data realização: 07/07/2021 | 12:06

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3033-5209

Endereço: Avenida Doutor Vital Brasil, 305 - Butantã, São Paulo - SP

**CONFORME**

## ESTRUTURA







QUADRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA



PAINEL TRASEIRO COM ASSOALHO DO PORTA MALA (INTERIOR)

## PINTURA

- 1 CAPÔ: OK
- 2 TETO PINTURA: OK
- 3 TAMPA DO PORTA MALAS: OK
- 4 PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: OK
- 5 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: OK
- 6 PORTA TRASEIRA ESQUERDA: OK
- 7 PARA-LAMA TRASEIRO ESQUERDO: OK
- 8 LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: OK
- 9 PARALAMA TRASEIRO DIREITO: AVARIADO
- 10 LATERAL TRASEIRA DIREITA: AVARIADO
- 11 PORTA TRASEIRA DIREITA: OK
- 12 PORTA DIANTEIRA DIREITA: OK
- 13 PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO: OK
- 14 PARA-CHOQUE DIANTEIRO: AVARIADO
- 15 PARA-CHOQUE TRASEIRO: AVARIADO



## ETIQUETAS

ETIQUETA (ETA) COMPARTIMENTO DO MOTOR  
ORIGINAL

ETIQUETA (ETA) COLUNA LADO DIREITO  
ORIGINAL

Razão social: AUDITEC AUDITORIA TEC Data realização: 07/07/2021 | 12:06

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3033-5209


Endereço: Avenida Doutor Vital Brasil, 305 - Butantã, São Paulo - SP

**CONFORME**

## ETIQUETAS



ETIQUETA (ETA) COMPARTIMENTO DO MOTOR



ETIQUETA (ETA) COLUNA LADO DIREITO

## VIDROS

PARA-BRISA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

PORTEIRA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

PORTEIRA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

PORTEIRA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

PORTEIRA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

LATERAL TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

VIDRO TRASEIRO: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓



GRAVAÇÃO VIDRO (QUALQUER VIDRO)



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO

## IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO MOTOR  
OK

NÚMERO DO CHASSI  
OK

PLAQUETA CHASSI  
ORIGINAL

PLAQUETA CARROCERIA  
ORIGINAL

PLAQUETA CHASSI TRASEIRA  
ORIGINAL

Razão social: AUDITEC AUDITORIA TEC Data realização: 07/07/2021 | 12:06

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3033-5209

Endereço: Avenida Doutor Vital Brasil, 305 - Butantã, São Paulo - SP

**CONFORME**

## IDENTIFICAÇÃO



NÚMERO MOTOR



PLACA TRASEIRA



LACRE DA PLACA



NÚMERO DO CHASSI



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA

Razão social: AUDITEC AUDITORIA TEC Data realização: 07/07/2021 | 12:06

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3033-5209

**CONFORME**

Endereço: Avenida Doutor Vital Brasil, 305 - Butantã, São Paulo - SP

## VEÍCULO

MODELO

JEEP/RENEGADE LNGTD AT

COMBUSTÍVEL

ALCOOL / GASOLINA

ANO FAB

2019

ANO MOD

2020

FABRICANTE

JEEP

COR

BRANCA

QUILOMETRAGEM

6771



Parecer Técnico:

**CONFORME**

Observações:

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR AIRBAG'S,  
LEITURA DE HODÔMETRO E ACEITAÇÃO POR  
COMPANHIA DE SEGUROS.

PINTURA----Paralama traseiro direito: Avariado.

Traseira direita: Avariado.

Para-choque traseiro: Avariado.

Para-choque dianteiro: Avariado.

Razão social: AUDITEC AUDITORIA TEC Data realização: 07/07/2021 | 12:06

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3033-5209

Endereço: Avenida Doutor Vital Brasil, 305 - Butantã, São Paulo - SP

**CONFORME**

## FOTOS ADICIONAIS



Razão social: AUDITEC AUDITORIA TEC Data realização: 07/07/2021 | 12:06


CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3033-5209

Endereço: Avenida Doutor Vital Brasil, 305 - Butantã, São Paulo - SP

**CONFORME**

## FOTOS ADICIONAIS



Razão social: AUDITEC AUDITORIA TEC Data realização: 07/07/2021 | 12:06

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04


Telefone: (11) 3033-5209

Endereço: Avenida Doutor Vital Brasil, 305 - Butantã, São Paulo - SP

CONFORME

## FOTOS ADICIONAIS





## RESUMO

### VEÍCULO

**Jeep**

MARCA / MODELO:  
JEEP / RENEGADE LNGTD AT

FABRICAÇÃO /  
MODELO:  
2019 / 2020

COR:  
BRANCA

EMPLACAMENTO:  
BELO HORIZONTE  
- MG

### CONSULTA

DATA REALIZAÇÃO:  
07/07/2021 19:50

SOLICITADO POR:  
AUDITEC



### ITENS APROVADOS

DECODIFICAÇÃO

NADA CONSTA



### ITENS ALERTAS

NÃO HÁ ITENS



### ITENS DE RESTRIÇÃO

NÃO HÁ ITENS

### DADOS NACIONAIS

SITUAÇÃO DO VEÍCULO

CIRCULACAO

SITUAÇÃO CHASSI

NORMAL

VEÍCULO ROUBADO

NÃO

### DADOS CADASTRAIS

PLACA

CHASSI

NÚMERO DO MOTOR

NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO

NÃO INFORMADO

POTÊNCIA

NÃO INFORMADO

CILINDRADAS

NÃO INFORMADO

RENAVAM

DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

NÃO INFORMADO

MUNICÍPIO / UF

BELO HORIZONTE/MG

CPF/CNPJ FATURADO:

NÃO INFORMADO

### DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

MARCA/MODELO

JEEP / RENEGADE LNGTD AT

ANO FRABRICAÇÃO

2019

ANO DO MODELO

2020

COMBUSTÍVEL

ALCOOL/GASOLINA

COR

BRANCA

ESPÉCIE

NÃO INFORMADO

NÚMERO DE PASSAGEIROS:

NÃO INFORMADO

PROCEDÊNCIA:

NACIONAL

SITUAÇÃO VEÍCULO:

CIRCULACAO

IMPORTAÇÃO:

NÃO INFORMADO

DATA DI:

NÃO INFORMADO

NÚMERO DI:

NÃO INFORMADO

## DADOS NACIONAIS

### FICHA TÉCNICA

TIPO DE MONTAGEM	NÃO INFORMADO	TIPO DE VEÍCULO	CAMIONETA
PESO BRUTO TOTAL	NÃO INFORMADO	CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	NÃO INFORMADO
CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO	Nº DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO
CARROCERIA	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE EIXOS	NÃO INFORMADO
TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO		

### RESTRICOES

ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		

### VIN - DECODE

#### CHASSI DECODIFICADO CORRETAMENTE

CHASSI		LOCALIZAÇÃO DA FÁBRICA	GOIANA - PE
VEÍCULO	RENEGADE LONGITUDE AUT. 1.8 16V E.TORQ EVO FLEX 4P	TRAÇÃO	4X2
MARCA	JEEP	TIPO DE CARROCERIA	SUV
COMBUSTÍVEL	FLEXIVEL ALCOOL/GASOLINA	PAÍS DE ORIGEM	BRASIL
FABRICANTE	CHRYSLER	MODELO	RENEGADE LONGITUDE AUT. 1.8 16V E.TORQ EVO FLEX 4P
VERSÃO	LONGITUDE	MOTOR	1.8 16V E.TORQ EVO
ANO MODELO	2020	ANO FABRICAÇÃO	2019
PORAS	4	CÓDIGO FIPE	017035-6
REGIÃO GEOGRÁFICA	AMERICA DO SUL	VERIFICADOR DO SERIAL	OK
QUANTIDADE DE EIXOS	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE INRREGULARIDADES	0
CONCLUSÃO	COMPLETA		

## INFORMATIVO

O laudo, ora apresentado, é realizado por vistoriador habilitado da empresa contratante deste sistema licenciado pela UNION SOLUTIONS, sendo certo que o mesmo possui competência técnica para verificar avarias externas e alterações estruturais do veículo em análise, sem qualquer ajuste de peças ou manuseio do veículo. Não se atribui ao presente laudo a natureza de substituto de "Perícia Oficial Criminal" e\ou de qualquer laudo emitido por instituição oficial.

As informações prestadas e atestadas no presente laudo são válidas apenas para o momento de realização da vistoria. Neste sentido, a licenciada do sistema e a UNION SOLUTIONS não se responsabilizam por qualquer alteração eventualmente realizada no veículo, após a emissão deste laudo.

A UNION SOLUTIONS é responsável apenas pela transmissão das informações colhidas na sua base de dados, uma vez que estas são fornecidas por bancos de dados públicos e privados, não possuindo a UNION SOLUTIONS qualquer ingerência, condições e capacidade técnica para inserção, alteração e\ou exclusão de tais informações, sejam elas negativas ou positivas sobre o veículo. Portanto, a UNION SOLUTIONS é mera replicadora das informações constantes dos bancos de dados públicos e privados, não havendo qualquer responsabilidade quanto à inclusão, alteração e\ou exclusão de dados sobre os veículos consultados.

Na hipótese de o presente laudo ser utilizado para fins de contrato de financiamento e\ou de seguro, cumpre-se informar que as instituições financeiras e companhias de seguro adotam métodos e critérios próprios para a aceitação - ou não - de veículos, não se destinando o presente laudo para aceite ou recusa por parte das referidas instituições.