

FAROIS/LANTERNA

BOM

## Avaliação de Seminovos DADOC CEDAIC

DADOS GERAIS				
Aplicação <b>Severa</b>	Tipo de Negócio <b>Compra</b>	KM / HORIMETRO 1		
PROPRIETÁRIO / RAZÃO SOCIAL SOCIAL	CPF/C	NPJ		
NOME CONTATO	TELEFONE	E-MAIL		
CARGO	MARCA	MODELO		
	ROSSETTI	112300072 Basculante 4º eixo		
ANO FAB./MOD.	COR	RENAVAM		
2024/2024	Verde	<b>v</b> , , , v		
CHASSI	PLACA	MARCA 3° EIXO		
IMPLEMENTO	MARCA	ESPECIFICAÇÃO		
	ROSSETTI	Basculante 4º eixo, 50m³		
	ESPECIFIC	CAÇÕES DA CABINE		
PAINEL DE INSTRUMENTOS	EQUIPAMENTOS OBRIG	GATÓRIOS LATARIA		
		BOM; TROCAR		
VIDROS ( PARABRISA )	TAPECARIA/ESTOFAME	NTO PLASTICOS		
		BOM; TROCAR		

	ESCAPAMENTO
	LA
N	MBOR BOM

SUSPENSÃO CABINE

TROCAR

ESPELHOS

TROCAR



MACACO	ALAVANCA BASCULANTE	EXTINTOR	CHAVE L
X	X	X	X
TACÓGRAFO	TRIÂNGULO	CHAVE RESERVA	CHAVE DOS TANQUES
х	X	X	Х

IANUAL DOS VEÍCULOS	ESTEPE	MULTIMÍDIA	SELO DE CABINA - FRENTE
X	X	X	X
ELO DE CABINA - PORTA	PLAQUETA	INTERCLIMA	TANQUE SUPLEMENTAR
X	Х	Х	Х
OMADA DE FORÇA	TANQUE PARA EQUIPAMENTO HIDRÁ	ÁULICO	
X	Х		
	CONI	DIÇÕES	
CONDIÇÕES DA CAIXA	CONDIÇÕES DO DIFERENCIAL	CONDIÇÕES DO MOTOR	ELÉTRICA
FALHA NO PAINEL	PLANO DE MANUTENÇÃO		
	TENÇÃO/ HISTÓRICO DE SERVIÇOS REALIZA êndio, tem 1 estepe michelin em bom esta		lados, tanque de água.
	NE	GOCIAÇÃO	
PREVISÃO DE ENTREGA DO USADO 24/01/2025	CONDIÇÃO COMERCIAL		
OBSERVAÇÃO			
VALOR DA NEGOCIAÇÃO	VALOR SEMINOVOS	VALOR DE DIFERENÇA	
RESPONSÁVEL			
	ssinatura Seminovos	Assinatura Novos	

















