



LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO E PRECIFICAÇÃO DE VEÍCULO					
Secretaria:					
ATIVACÃO <input type="checkbox"/>		AVALIAÇÃO		CONCERTO <input type="checkbox"/>	DESATIVACÃO <input checked="" type="checkbox"/>
TRANSFERÊNCIA <input type="checkbox"/>					
ÓRGÃO: SEAPI					UNIDADE: DT
LOCAL DE INSPEÇÃO : SEAPI					DATA: 21/10/2024
PROA Nº: 24/1500-0031397-5			ASSUNTO: DESATIVACÃO		
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO			ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
PLACA: IRK02799			ITENS AVALIADOS	Bom	Regular
PREFIXO: 18855			1- MOTOR		X
TIPO/MARCA : GM / CELTA 4P SPIRIT			2- AGREGADOS MOTOR		X
MODELO : CELTA			3- CAIXA/CÂMBIO		X
COR: BRANCO			4- AGREGADOS CAIXA		X
CHASSI:9BGRX48F0BG222598			5- SISTEMA DIREÇÃO		X
ANO DE FAB./MODELO: 2010/2011			6- SISTEMA DE FREIOS		X
RENAVAM:00267541244			7- SISTEMA ELÉTRICO		X
POTÊNCIA:78 CV			8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO		X
QUILOMETRAGEM : -			9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB		X
COMBUSTÍVEL FLEX <input checked="" type="checkbox"/> GAS <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/>			10- SIST. ARREFECIMENTO		X
Nº DO MOTOR :NAB152274			11- AGREGADOS SIST. ARREF.		X
VEÍCULO RODANDO: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>			12- SISTEMA SUSPENSÃO		X
PARADO MOTIVO: MANUTENÇÃO			13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		X
POSSUI MULTAS: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>			14- CARROCERIA		X
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>			15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		X
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?			16- BANCOS		X
			17- FORRAÇÕES		X
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ? Leilão			18- DIFERENCIAL		X
			19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS		X
VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):					
				VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 22.140,00	
				VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$	
OBSERVAÇÕES GERAIS					
Veículo em estado regular, com possibilidade de recuperação ao uso, vidro traseiro quebrado					
CONCLUSÃO:					
Nos termos da legislação vigente declaramos que o veículo deverá ser: Concertado <input type="checkbox"/> Desativado <input checked="" type="checkbox"/>		Responsável Técnico 1: Leonardo Araújo dos Santos Matrícula: 4570278		Responsável 2: Matheus Antônio Rospide de Oliveira Matrícula: 4713893	
		Data da publicação da CAVE no DOE 10/15/2024 pág. 190		Responsável 3: Jorge dos Santos Bagesteiro Matrícula: 3949788	
Classificado como: <input type="checkbox"/> Adequado Uso <input checked="" type="checkbox"/> Recuperável <input type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> Irrecuperável					