



H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME
Rua Noel Rosa NRº: 539
Cidade/UF: Guarulhos/SP - Jd. Pinhal CEP: 07120200



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00005865



R - R



Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Data Impressão: 09/09/2026 10:53

Data Vistoria: 09/09/2026 10:49

Cliente:

Nome: Pátio Sul Brasil Maringá

CPF/CNPJ: 42.923.308/0001-59

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: R - R

Ano Fab / Modelo: 2022/2022

Tipo Veículo: Veículo Leve

Condições Veículo: SUCATA

Placa: SDP4H60

UF/Cidade Placa: PR/MARINGA-PR

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Motor BIN: REBOQUE

Nr Chassi: INACESSIVEL

Nr Chassi BIN: 9A9CA0610N1FF1131

Condições Chassi: Gravação obstruída / sem acesso (item excluído de parecer técnico!)

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor: Preto

Cor BIN: Preto

Tem KIT GNV: Não

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão**Valor da Avaliação: R\$ 100,00 (cem reais)**

Veículo em mal estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio, e que não foi possível aferir o funcionamento da parte mecânica e seus componentes. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, não sendo possível atestar seu funcionamento e que para tanto seria necessária uma revisão técnica do veículo, o que foge ao escopo do presente trabalho. Nos leilões (liquidação forçada) os bens são arrematados no estado que se apresentam. Não se configura então relação de consumo nem pode haver alegação por parte do arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vício redibitório (vício oculto que apartaria o consumidor para ser restituído pelo comitente dos valores gastos por esse defeito). Tal fato tem implicação direta no valor desta avaliação, uma vez que o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.



FRENTE



PLACA



TRASEIRA



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00005865

Placa: SDP4H60

Data Impressão: 09/09/2026 10:53

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: INACESSIVEL

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

- ✓

Bin Estadual - Restrições
- ✓

Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- ✓

SENATRAN - Restrições
- !

Numeração do CHASSI digitada difere da BIN
- !

Numeração do CHASSI digitada difere da BIN ESTADUAL
- !

Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- ✓

Bin Federal - Restrições
- ✓

Multas Federais
- !

Numeração do MOTOR digitada difere da BIN
- !

Numeração do CHASSI digitada difere da BIN FEDERAL

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	REBOQUE
Placa	SDP4H60	Renavam	01301374560
Chassi	9A9CA0610N1FF1131	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Categoria	PARTICULAR	Marca	R
Modelo	R	Ano Fab.	2022
Ano Mod.	2022	Cor	PRETA
UF	PR	Município	MARINGA-PR
Espécie	CARGA	Procedência Veículo	ESTRANGEIRO
Carroceria	CAR ABERTA	Capacidade Carga	30
Nr Eixos	1	PBT	50
Mensagem	MOTOR AGREGADO:		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda

NÃO INFORMADO

Data Inclusao Venda

NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA

NAO EXISTE DEBITO DE IPVA

Débito DPVAT

NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT

Déb Licenc

EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO

Débito Multas

NAO EXISTE DEBITO DE MULTA

Valor Débito Licenc

189,22

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario

0*****

Proprietário

V***** D** S***** S****

Restrições:

Situação do veículo

CIRCULACAO

Restrição 1

NADA CONSTA

Restrição 2

NADA CONSTA

Restrição 3

NADA CONSTA

Restrição 4

NADA CONSTA

Restrição Financeira

NADA CONSTA

Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	SDP4H60	Renavam	01301374560
Chassi	9A9CA0610N1FF1131	Remarcação Chassi	NORMAL
Município	MARINGA	UF	PR
Tipo	REBOQUE	Categoria	CARGA
Marca Modelo	R/MONTANNA A500 1E	Ano Fab	2022
Ano Mod	2022	Procedência Veículo	NACIONAL
Nr Eixos	1	Cor	PRETA
PTB	0.5	CPF/CNPJ Proprietário	0*****



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
----------------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00005865

Placa: SDP4H60

Data Impressão: 09/09/2026 10:53

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: INACESSIVEL




FRENTE



PLACA



TRASEIRA



ID Vistoria: 00005865

Placa: SDP4H60

Data Impressão: 09/09/2026 10:53

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: INACESSIVEL

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detêm a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

H. H. SCHMEIL AVALIAÇÕES ME
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Página 4

