

09/04/2026, 11:18

KXR6I80



MARANGONI LEILÕES
R EMILIANO PERNETA NRº: 297
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CEP: 80010050



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

Numeração: 00001747



C3 AIRCROSS GLXM - CITROEN



Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Data Impressão: 09/04/2026 11:18

Data Vistoria: 09/04/2026 11:09

Cliente:

Nome: 4ª VARA CRIMINAL DE CASCAVEL

CPF/CNPJ: 0

Vistoria Veicular:

Nº PROCESSO SEI: 0036951-69.2024.8.16.0021

Modelo Veic.: C3 AIRCROSS GLXM - CITROEN

Ano Fab / Modelo: 2012/2012

Tipo Veículo: Veículo Leve

Condições Veículo: CONSERVADO

Placa: KXR6I80

UF/Cidade Placa: PR/FOZ DO IGUAÇU-PR

Nr Motor: 10FX3A1224337

Nr Motor BIN: 10DBU30049599

Condições Motor: Numeração divergente da que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)

Nr Chassi:

935SUN6AYCB573221

Nr Chassi BIN:

935SUN6AYCB573221

Condições Chassi: Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Gasolina e Álcool

Combustível BIN: Gasolina e Álcool

Cor: Vermelho

Cor BIN: Vermelho

Tem KIT GNV: Não

Observação:

Finalidade: Venda forçada em leilão

Valor da Avaliação: R\$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais)

Veículo em regular estado de conservação. O mesmo encontra-se parado no pátio, e que não foi possível aferir o funcionamento da parte mecânica e seus componentes. Foi considerado o estado aparente do veículo, ou seja, como se encontram, podendo este apresentar danos no seu todo ou em partes, ou ainda peças/partes faltantes, não sendo possível atestar seu funcionamento e que para tanto seria necessária uma revisão técnica do veículo, o que foge ao escopo do presente trabalho. Nos leilões (liquidação forçada) os bens são arrematados no estado que se apresentam. Não se configura então relação de consumo nem pode haver alegação por parte do arrematante em relação ao leiloeiro ou comitente de vício redibitório (vício oculto que apararia o consumidor para ser restituído pelo comitente dos valores gastos por esse defeito). Tal fato tem implicação direta no valor desta avaliação, uma vez que o bem é entregue no estado em que se encontra. No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligência, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.




CHASSI

Página 1



09/04/2026, 11:18

KXR6I80



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001747

Placa: KXR6I80

Data Impressão: 09/04/2026 11:18

Nr Motor: 10FX3A1224337

Nr Chassi: 935SUN6AYCB573221

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Comunicação de Venda



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL



Numeração do MOTOR da BIN FEDERAL consultada difere da numeração do MOTOR da BIN ESTADUAL consultado

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	KXR6I80	Renavam	00460481975
Chassi	935SUN6AYCB573221	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	10DBU30049599	Categoria	PARTICULAR
Marca	CITROEN	Modelo	C3 AIRCROSS GLXM
Ano Fab.	2012	Ano Mod.	2012
Cor	VERMELHA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	PR	Município	FOZ DO IGUACU-PR
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	113
Procedência Veículo	ESTRANGEIRO	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1587	Capacidade Passageiros	5
Nr Eixos	2	PBT	1737
CMT	2187	Mensagem	MOTOR AGREGADO: 10DBU30049599



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario

1*****

Proprietário

E**** K*** D* R**** L***

Página 2



09/04/2026, 11:18

KXR6I80

Restrições:			
Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	COMUNICACAO DE VENDA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA

BIN FEDERAL			
Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	KXR6I80	Renavam	00460481975
Chassi	935SUN6AYCB573221	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	10FX3A1224337	Município	FOZ DO IGUACU
UF	PR	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	CITROEN/C3 AIRCROSS GLXM
Ano Fab	2012	Ano Mod	2012
Procedência Veículo	NACIONAL	Nr Eixos	2
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	1587
Cor	VERMELHA	Potência	113
Capacidade Passageiros	5	CMT	21.87
PTB	17.37	CPF/CNPJ Proprietário	1*****

BIN FEDERAL - Restrições:			
Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	INTENCAO VENDA
Restrição 2	RECUPERADO_SINISTRO	Restrição 3	COMUNICACAO_DE_VENDA
Restrição 4	RENAINF	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):	
RENAJUD	NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001747

Placa: KXR6I80

Data Impressão: 09/04/2026 11:18

Nr Motor: 10FX3A1224337

Nr Chassi: 935SUN6AYCB573221



FRENTE



TRASEIRA



CHASSI



09/04/2026, 11:18

KXR6I80



MOTOR

ID Vistoria: 00001747

Placa: KXR6I80

Data Impressão: 09/04/2026 11:18

Nr Motor: 10FX3A1224337

Nr Chassi: 935SUN6AYCB573221

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:


1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'MARANGONI LEILOES' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'MARANGONI LEILOES' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

MARANGONI LEILOES
Vistoriador: Hugo Hitamar Schmeil

Página 4



09/04/2026, 11:18

KXR6I80

